


POHLED OD V - STÁVAJÍCÍ STAV


1:50



POZNÁMKA:

- Před započítím stavby je nutné ověřit veškeré rozměry na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!
- Proběhne oprava vnitřních omítek stěn ze 100%
- Proběhne oprava venkovních omítek ze 40%
- 17/ Demontáž svodu hromosvodu
- 18/ Demontáž+zpětná montáž dešťového svodu

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:		Návrh stavby:		Vypracoval:		Zodp. projektant		<div> <b>KLIMEK</b> projekt</div>					
Bc. Jan Klimek		Bc. Jan Klimek		Bc. Jan Klimek		Ing. Jiří Rychlík							
Místo stavby:				k.ú. Koryčany		St. ú.				Koryčany			
Investor: Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veverí										Formát:		2A4	
Akce: <b>Středisko Koryčany, oprava garáží (p.č. 2105)</b>										Datum:		09/2020	
										Stupeň		DPS	
										Číslo zak.:		20KPS42	
Obsah: D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu <b>SO1 Garáž</b> D.1.1. Architektonicko - stavební část D.1.1.B. Výkresová část <b>D.1.1.B.7 Pohled od V - Stávající stav</b>										Číslo kopie:			
										Měřítko:		Číslo výkresu:	
										<b>1:50</b>		<b>D.1.1.B.7</b>	