

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEČ NAD ORLICÍ

## Stavební úřad – životní prostředí

Vaše č.j.:  
Naše č.j.: MUKO-2556/2021-lk  
Spisová značka: 5883/2020  
Vyřizuje: Bc. Lucie Kmečová  
Kontakt: 773 781 184 / lkmeцова@muko.cz  
Sp. znak, sk. režim: 231.2.5 – S/5  
Datum: 25.01.2021

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951/8  
500 03 Hradec Králové

### Sdělení k ohlášení udržovacích prací

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 16.12.2020 od státního podniku Povodí Labe, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, v souladu s § 15a odst. 3 vodního zákona – **ohlášení udržovacích prací**, tj. **Olešnický potok, Čestice, rekonstrukce koryta, ř. km 0,600 – 0,900 – par. č. 1178/2, 1062/1, 1062/3 v kat. území Čestice u Častolovic.**


#### Popis udržovacích prací:

Jedná se o úpravu koryta v intravilánu obce s lichoběžníkovým profilem se sklonem svahů 1:2. Navrhovanou stavbou dotčená část toku začíná u lávky pro pěší cca 40 m pod hlavním silničním mostem a končí cca 10 m nad soutokem s Albou. V současné době je opevnění koryta poškozené, na mnoha místech narušené a nestabilní.

Rozdělovači objekt má čtyři jezová pole, tři pole jsou hrazena ručně ovládanými stavidly, čtvrté pole je pevné, s nástavkem na přelivné hraně. Světlé šířky poli jsou (od levého břehu) 2x 2,0 m, 2,78 m a 2,58 m, celková šířka průtočného profilu jezu včetně pilířů je 11,05 m. Pole dělí pilíře šířky 0,55 m. Vývar délky 5,55 m je hluboký 0,70 m pod dvěma levými poli a 0,30 m pod pravými poli.

Stavidla jsou ovládána z betonové jezové lávky šířky 1,20 m. Na jez navazují opěrné betonové zdi, které následně přecházejí na navazující břehové opevnění. Stavební části rozdělovacího objektu, včetně zdí, pilířů i lávky vykazuje různě rozsáhlou degradaci i přes prováděnou údržbu. Spodní stavba jezu netěsní a protéká. Tím je zhoršena manipulovatelnost dle manipulačního řádu, hlavně v období minimálních průtoků.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, v souladu s ustanovením § 15a odst. 3 vodního zákona sděluje, že proti provedení udržovacích prací na vodním díle v rozsahu uvedeném v ohlášení **n e m á n á m i t e k**.



Bc. Lucie Kmečová  
referentka stavebního úřadu - životního prostředí