


- Pozn.:
- 1) Rekonstrukci pohonů MPK lze řešit za provozu MPK v omezeném režimu vždy s jedním obtokem mimo provoz.
 - 2) Při rekonstrukci pohonů VPK (vzpěrná vrata) je nutné komoru po dobu rekonstrukce odstavit z provozu.
 - 3) Při demontáži pohonů VPK a pravé strany MPK bude nutné využít plavební techniku a demontáž, resp. montáž řešit z hladiny.



odp.proj.: Ing.M.Dadejčík	vypracoval : Ing.M.Dadejčík	AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČ: 28715624	
ORP : Mělník	obec (město) : Dolní Beřkovice	formát : A3	
AKCE : VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce hydraulického systému PK		datum : 06/2021	
		stupeň : PD	
		č.zak.: 3/2017	
název přílohy : Situace rekonstrukce hydraulického systému PK		měřítko : 1:500	č.výk./paré : D.2.1.