

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta

Katastr	Par. č.	Vlastník - jméno	Druh pozemku	Výměra (m²)	Typ opatření	Zábor (m²)
Banín [600857]	2038	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	vodní plocha	3431	SO 301 – Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 – Oprava koryta Banínský potok	
	1096	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	666	Přístup ke stavbě	
	2041	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	trvalý travní porost	5700	SO 301 – Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 – Oprava koryta Banínský potok	
	1093	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	trvalý travní porost	765	Přístup ke stavbě Zařízení staveniště	
	1092/2	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	trvalý travní porost	124	Přístup ke stavbě	
	3/3	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	vodní plocha	260	SO 301 – Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 – Oprava koryta Banínský potok	
	3/1	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	1065	SO 301 – Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 – Oprava koryta Banínský potok	
	3/6	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	335	SO 301 – Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 – Oprava koryta Banínský potok	
	2036	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice-Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	ostatní plocha	13391	SO 301 – Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 – Oprava koryta Banínský potok	
	1138/10	Obec Banín, č. p. 41, 56802 Banín	ostatní plocha	10011	SO 301 – Odtěžení a likvidace sedimentu SO 302 – Oprava koryta Banínský potok	


LEGENDA ČAR:

- DOČASNÁ PLASTOVÁ BARIÉRA VYSOKÁ min. 0,5 m
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- OPLOCENÍ
- ZÁKRES HRANIC PARCEL KN
- 21/1, 185


PARCELA KN
- SLUČKOVÁ ČÁRA KN

- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- 21/1,

DOTČENÉ POZEMKY
- ZÁBOR PLOCH



POZNÁMKA:  
ZAKRESLENÉ SÍTĚ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTÍ STAVEBNÍK VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

Zakázka č. P052-20			LEGENE s.r.o.		Sicheřova 1604/20, 198 00 Praha 9	
Stupeň DPS						
Měřítko 1 : 500	Stavba Banínský potok, ř. km 1,300 - 1,539, Banín, oprava koryta					
Stav. úř. Březová nad Svitavou						
K. ú. Banín [600857]	SITUACE KATASTRÁLNÍ					
Místo stavby Banín						
Kraj Pardubický	Stavební objekt			Výkres č.  C.1.3		
Investor Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno						
Kreslil Ing. Tomáš Trojan	Vypracoval Ing. Tomáš Trojan	Odp. projektant Ing. Tomáš Bešta	Datum provedení listopad 2020	Paré č.		