


PR 03 km 0,680

SO 332 OCHRANNÁ HRÁZ NA LB OPAVY MEZI SILNICÍ III/4581 DO MILOTIC A OBLOUKOVÝM MOSTEM


SO 317 ÚPRAVA LB BERMY MEZI SILNICÍ III/4581 DO MILOTIC A SILNICÍ I/45

SO 313 ÚPRAVA KORYTA OPAVY (V km 0,072 - 1,290)

SO 312 ÚPRAVA A OPEVNĚNÍ KORYTA OBTOKU
NAD SILNICÍ III/4581 AŽ PO VTOK



<p><small>Akce</small></p> <p>OPATŘENÍ NA HORNÍ OPAVĚ, PŘÍPRAVA AKCE V OBDOBÍ 2013-2016</p> <hr/> <p><small>Objednatel</small></p> <p>Povodí Odry, státní podnik</p> <hr/> <p><small>Zhotovitel</small></p> <p>Společnost "OH"</p>	 <p><i>Povodí Odry</i> <small>státní podnik</small></p> <hr/>   
---	--

		Tel: +420 541 551 111 Fax: +420 541 211 205		E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
		AQUATIS s.a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		
Zodpovědný projektant ING. PETR TUPÝ	Hlavní inženýr projektu ING. PETR TUPÝ	Vedoucí střediska ING. JIRÍ ŠVANCARA		
Vyraboval ING. ROSTISLAV MIKULÁŠEK	Kontrolýž ING. JIRÍ ŠVANCARA	Zakázkové číslo 151066.31/31		
Datum ZÁŘÍ 2016	Stupeň DUR	dokumentace	Název souboru 50_311_312_317_318_D_221_226_vzor_rez.yzd	
Akce OPATŘENÍ NA HORNÍ OPAVĚ, PŘÍPRAVA AKCE V OBDOBÍ 2013-2016 VD NOVÉ HEŘMINOVY - SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY				
Příloha CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PR 03 V km 0,680				
Měřítko 1 : 100		Číslo přílohy D.2.2.3		
Objednatel POVOŘENÍ ODRY, státní podnik				