

## **Záznam**

z místního šetření konaného dne 17.09.2021 na vodních tocích za účelem posouzení kvality dřevní hmoty dle aktuálního stavu stromů nastojato a stanovení minimální ceny pro výběrové řízení na odkup ostatní dřevní hmoty zhotoviteli u akcí „Probírky břehových porostů“, které se bude provádět v zimním období 2021 - 2022 na provozu Žatec.

### **Účastníci:**

za Povodí Ohře, státní podnik - PŘ, odbor TPČ - dendrolog podniku – p. Bauer  
za Povodí Ohře, státní podnik – závod Terezín – vedoucí úseku Žatec sever, ZVP – Ing., MBA Hakalová, Ing. Petr Stibor - poříčný

Kácení stromů bude prováděno jen na pozemcích, s nimiž má Povodí Ohře, státní podnik právo hospodařit.

### **Akce:**

Liboc, ř. km 17,000 – 18,950 (Vilémov) – p. p. č. 502/1, 502/13, 502/14, 502/15, 502/16, 502/17, 502/18, 502/19, 502/20, 502/21, 502/27, 502/28, 502/30, 502/31, 502/34, 502/35, 502/36, 502/38, k. ú. Vilémov u Kadaně:

dle předložené taxace Ing. Hakalovou je na obou březích vodního toku navrženo ke kácení 229 ks stromů, z toho je 79 ks olše lepkavé, 69 ks vrby, 45 ks kříženců topolu černého s topolem kanadským, 14 ks jasanu ztepilého, 12 ks jilmu vazu, 10 ks javoru mléče, což je objem využitelné dřevní hmoty dle taxace 368 plm v zastoupení cca 41,5 % topolu, 35 % vrby, 20 % olše, 3 % jasanu, 0,5 % jilmu. Na obou březích vodního toku je navržena zdravotní probírka dřevin. Dále jsou navrženy k pokácení kříženci topolu černého s topolem kanadským (*Populus x canadensis*), které vzhledem ke svému věku (stádium překračující období pro obmýtí) neplní funkci břehového porostu, ale v důsledku zhoršené celkové stability se stávají častou překážkou v toku a zároveň svým stavem mohou způsobit ohrožení života či zdraví osob nebo škody na sousedních pozemcích.

Dle vizuálního posouzení stromů je zdravotní stav dřevin výrazně snížený až narušený - stromy vrby mají mechanická poškození kmenů se symptomy aktivně probíhající infekce dřevními houbami, rozsáhlejší dutiny, přítomnost suchých větví, zlomené silnější větve, vyvinuté defektní větvení (tlakové vidlice) v kosterním větvení, nekompenzovaný náklon některých kmenů; stromy olše mají defoliaci koruny, jsou napadené houbovou chorobou (*Phytophthora alni*); stromy topolu mají silné suché větve, většina má zlomy sekundárních a kosterních větví, vyvinuté defektní větvení v kosterním větvení, a jedinci mají dutiny na kmenech; stromy jasanu mají vlivem patogena *Chalara fraxinea* prosychající korunu. Na bázi kmenů je několik stromů poškozeno ledovými kry.

cena za 1 plm dřevní hmoty byla stanovena ve výši 400,- Kč bez DPH.