

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Vysvětlení č. 1 dokumentace zadávacího řízení – PS Blansko - rekonstrukce, SO 02 Provozní budova

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „PS Blansko - rekonstrukce, SO 02 Provozní budova“ obdržel dotazy dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dne 22. 2. 2022 v 9,30 hod.

Dotaz: č. 1

Žádáme o bližší specifikaci dřevěných stěn - materiál, rozměry, apod.

129	76611OA0	KONSTR TRUHLÁŘ - STĚNY DŘEVĚNÉ NEKOMPLETIZOVANÉ	ks	1,00000
130	76612OA0	KONSTR TRUHLÁŘ - STĚNY DŘEVĚNÉ KOMPLETIZOVANÉ	ks	1,00000

Odpověď:

Položky 129 a 130 jsou opraveny ve VV.

Dotaz: č. 2

Cementovláknité desky na fasádu se vyrábí ve standardní tl. 8 mm. Tyto vyhoví požární odolnosti tř. A2. Je možné ocenit a dodat obkladové desky tl. 8 mm? V PD je uvedena tl. 14 mm. Pokud by nebyla možná záměna, žádáme o sdělení výrobce těchto desek.

Odpověď:

Platí VV, tedy cementovláknité desky. Tl. Upřesňujeme na 8 mm. Desky s reliéfem. Způsob kotvení bude předmětem vzorování.

Dotaz: č. 3

Žádáme o bližší specifikaci položky č. 39 stavební části - komín (materiál, velikost...)

39	30004	Komín	soub	1,00000
----	-------	-------	------	---------

Odpověď:

Jedná se o komín pro plynový kotel. Z m.č. 1.06 nad střechu. Typ komínu – montovaná konstrukce (ne zděná), parametry jako velikost atd. nelze specifikovat, jsou závislé od vyvzorkovaného plynového kotle, tedy je určí zhotovitel.

Dne 23. 2. 2022 v 10,19 hod.

Dotaz: č. 4

ZTI- ve VV je počet „klozetových mís montáž závěsné- 5ks“, ale dodávka „sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové“ je 2ks a „mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s, poklopem; bílá - 2ks.

Dále také položka č. 55 je obsažena v popisu položky č. 58.
Prosím o opravu VV.

Odpověď:

Opraven počet kusů – položka č. 58

Doplněna výlevka – položka č. 55

Dne 23. 2. 2022 v 12,18 hod.

Dotaz: č. 5

V technické zprávě je uvedeno: Profily oken budou v barvě dle standardního vzorníku.

Jedná se o barvu z jedné nebo obou stran?

Odpověď:

Vnitřní strana bílá, vnější dle standardního vzorníku.

Dotaz: č. 6

Žádáme o zaslání platného soupisu prací vzduchotechniky. Dodaný soupis neodpovídá projektové dokumentaci.

Např. níže uvedené položky nejsou ve výkresové dokumentaci a technické zprávě vůbec uvedeny.

Požární klapka PKTM-90/CZ 315x200.23 (230V)	ks	4,00000
Požární klapka PKTM-90/CZ 500x200.23 (230V)	ks	1,00000
Ventilátor RM 150, N=70W, I=0,3A, 230V/50Hz vč. doběhu DT 3	ks	3,00000
Žaluzie 700/250	ks	2,00000
Odsávací radiální ventilátor ILB/4-250	ks	15,00000
Tlumič hluku GH 500x200-1000	ks	9,00000
Tlumič hluku GH 500x200-1000	ks	4,00000

Ve výkrese zakresleno:

Požární klapka DN 200 2ks (rozdíl 3ks)

Ventilátor TD xxx 2ks + Silent 1ks (rozdíl 15ks)

Protidešťová žaluzie 355x355 2ks

Tento výpis není úplný, zachycuje pouze ty nejzásadnější rozdíly.

Odpověď:

Výkaz výměr VZT opraven, předkládáme opravený Výkaz výměr z 25. 2. 2022.

Dne 23. 2. 2022 v 15,58 hod.

Dotaz: č. 7

Výkresová část VZT neodpovídá zaslanému VV, jsou v něm úplně jiné položky než na výkresech, prosím o zaslání správného VV.

Odpověď:

Výkaz výměr VZT opraven, předkládáme opravený Výkaz výměr z 25. 2. 2022.

PŘÍLOHA:**č.1 Výkaz výměr 25.2.2022 PS Blansko SO02**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.