



Legenda :

- so 01 oprava poškozených spár,
lokální doplnění chybějících částí dna
- so 02 oprava železobetonových stropů a dilatací stěn
- so 03 oprava dvou trhlín v cihlové klenbě
- so 04 oprava spárování cihelné klenby
- so 05 oprava klenbového železobetonového stropu
- trasa KP

projektant Ing. Skoček,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Pokratický potok -oprava zakrytého profilu 2. etapa

Situace -zářes do kat.mapy

03/2023

C2