



LEGENDA SÍTÍ:

| | |
|--|--|
| | Podzemní sdělovací vedení ČETIN a.s. |
| | Podzemní vedení NN ČEZ Distribuce a.s. |
| | Nadzemní vedení NN ČEZ Distribuce a.s. |
| | STL plynovod GasNet s.r.o. |
| | Splašková kanalizace VaK Přerov a.s. |
| | Vodovod VaK Přerov a.s. |

LEGENDA ZNAČENÍ:

| | |
|--|--|
| | Osa vodního toku |
| | Zaměření skutečného stavu |
| | Úsek úprav koryta VT |
| | Číslo parcely Hranice parcely - dotčené |
| | Číslo parcely Hranice parcely - nedotčené |
| | Obvod staveniště |
| | Přístup na staveniště |

Zakres inženýrských sítí je pouze orientační. Před započítím prací je nutné provést výščení těchto sítí jejich správci.

| | | | |
|---------------------|---|------------------|--------------|
| Zodpov. projektant: | IC0: | Vypracoval: | Kontroloval: |
| Ing.K.Suchánková | 63320819 | Ing.K.Suchánková | Milan Hübl |
| Okres: | Přerov | Obec: | Přerov |
| Investor: | Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno | | |
| Akce: | | | |

**Bezejmenný tok IDVT 10208115 v k.ú.
Čekyně - oprava toku**

Situace POV

Formát: 5 A4
Datum: 09/2021
Účel: DPS
Číslo zak.: 13/2021
Výšk. systém: b. p. v.

Měřítko: 1:500
Č. výkresu: C.4.1

| | | |
|----|------------|-----------|
| 1 | 1132970.59 | 536113.99 |
| 2 | 1132978.29 | 536119.98 |
| 3 | 1132979.25 | 536113.65 |
| 4 | 1132980.79 | 536088.91 |
| 5 | 1132982.32 | 536083.21 |
| 6 | 1132978.46 | 536041.28 |
| 7 | 1132984.03 | 536032.21 |
| 8 | 1133112.34 | 535989.22 |
| 9 | 1133111.68 | 535984.14 |
| 10 | 1132975.76 | 536029.45 |
| 11 | 1132970.36 | 536043.65 |
| 12 | 1132974.54 | 536089.60 |
| 13 | 1133128.11 | 535983.74 |
| 14 | 1133127.00 | 535981.91 |
| 15 | 1133121.88 | 535983.93 |
| 16 | 1133121.54 | 535981.47 |
| 17 | 1133225.32 | 535927.46 |
| 18 | 1133264.25 | 535907.19 |
| 19 | 1133272.17 | 535904.13 |
| 20 | 1133273.55 | 535907.20 |
| 21 | 1133266.38 | 535911.41 |
| 22 | 1133205.31 | 535943.36 |
| 23 | 1133142.49 | 535976.22 |
| 24 | 1133276.96 | 535900.76 |
| 25 | 1133315.84 | 535887.45 |
| 26 | 1133350.52 | 535875.48 |
| 27 | 1133351.65 | 535878.90 |
| 28 | 1133316.92 | 535890.64 |
| 29 | 1133287.24 | 535900.50 |
| 30 | 1133277.80 | 535905.37 |
| 31 | 1133276.63 | 535902.91 |
| 32 | 1133276.44 | 535902.31 |
| 33 | 1133416.63 | 535856.11 |
| 34 | 1133378.46 | 535869.65 |
| 35 | 1133376.82 | 535865.75 |
| 36 | 1133419.97 | 535851.17 |
| 37 | 1133421.24 | 535854.64 |
| 38 | 1133424.78 | 535853.50 |
| 39 | 1133423.59 | 535850.62 |
| 40 | 1133446.34 | 535842.00 |
| 41 | 1133477.67 | 535831.93 |
| 42 | 1133478.04 | 535836.19 |
| 43 | 1133559.02 | 535809.64 |
| 44 | 1133557.44 | 535804.75 |
| 45 | 1133608.86 | 535787.49 |
| 46 | 1133625.47 | 535782.73 |
| 47 | 1133625.67 | 535787.13 |
| 48 | 1133605.93 | 535794.40 |