



# ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 596 620 583, fax.: 596 620 078, email: [daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz](mailto:daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz)

IČO: 434167, číslo účtu: KB 27-7448760237/0100, ID DS wfqyvcs

Ing. Tomáš Pecivál, Ph.D.

Unhošťská 1629

253 01 Hostivice

naše zn.:  
PD-87/21

vaše zn.:

vyřizuje:

Ing. Gebauer / 606 125 410

datum:

3. září 2021

**Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: „Splavná, Drahotuše - PD.**

Dne 9. srpna 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: **„Splavná, Drahotuše - PD.**

Účelem stavby je stabilizace koryta vodního toku Splavná a obnovení kapacity koryta odtěžením nánosů z průtočného profilu. Řešené území se nachází v rozlivovém území vodního toku Splavná (IDVT 10208015), konkrétně se jedná o km 1,690 – 2,740. Jedná se o udržovací práce spočívající v kácení náletových dřevin, obnovení průtočného profilu koryta odstraněním nánosů a stabilizací koryta vodního toku. Účelem předmětné stavby jsou následující udržovací práce:

- Zvýšení (obnovení) kapacity stávajícího koryta vodního toku Splavná v km 1,690 - 2,740 → odstranění náletových dřevin, odtěžení nánosů, případně jejich odvodnění v břehových zónách koryta vodního toku (mezideponie) a odvezení na skládku – v případě jejich nevyužití v místě stavby.
- Stabilizace částí koryta vodního toku Splavná – porušené úseky v intravilánu obce budou opevněny kamennou rovnatinou.

Výsledkem těchto technických opatření bude bezproblémové převedení návrhových průtoků intravilánem obce Drahotuše. Dále dojde k omezení vzniku dalších škod při záplavě okolních pozemků a nemovitostí.


Realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Splavná je součástí mimopstruhového rybářského revíru pod číslem 471 009, na kterém hospodářství MO ČRS Hranice na Moravě a držitelem dekretu je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže

výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Jakýkoliv zásah do vodního toku pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Po prostudování předmětného záměru Vám sdělujeme, že **souhlasíme**, ale máme tyto připomínky:

- Před zahájením stavby bude cca 14 dní předem písemně informována MO ČRS Hranice na Moravě (viz adresa v rozdělovníku) včetně zaslání kontaktu na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor nad stavbou pro případ, že bude nutno něco operativně řešit. V případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude realizována stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO ČRS Hranice na Moravě, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede MO ČRS Hranice na Moravě. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který vyčíslí MO ČRS Hranice na Moravě.
- U opevnění břehů z rovnaniny z lomového kamene bude první řada kamenů v úrovni nivelety uložena tak, aby mezi jednotlivými kameny zůstaly pomístně mezery cca 10 - 15 cm jako úkryty pro ryby a ostatní živočichy.
- Z hlediska minimalizace zásahu do ekosystému vodního toku je nutné akceptovat požadavek ČRS, že příčný profil toku nebude upraven tak, že budou odtěženy sedimenty a provedeno srovnání dna toku do lichoběžníkového tvaru, ale bude zachována přirozená kyneta, případně bude vyhloubena dočasná kyneta ve dně, která zajistí a převede minimální průtok. **Ideálním stavem je odstranění pouze suché části sedimentů, která nebude rozhrnována v korytě toku.**
- Při údržbě budou pomístně odstraněny náletové dřeviny keřů, které jsou v toku nebo jim hrozí zřícení. Vhodnější je omlazení a probírka dřevin než plošné vykácení, které při povodni postrádají smysl a protipovodňový účinek je zanedbatelný.
- Při realizaci je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).



V.2.   
Ing. Pavel Kocián  
předseda

  
Ing. Rostislav Trybuček  
jednatel

**Na vědomí:** - MO ČRS Hranice na Moravě, Rybniční 280, 753 01 Hranice na Moravě  
hospodář: Seibert, mobil: 774 631 371, jednatel: Milan Mrnušík, mobil: 723 522 529  
předseda: Mgr. Pavel Helísek, mobil: 604 390 980