



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA
- ODSTRAŇOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- ODSTRAŇOVANÁ SKLADBA STŘECHY
- ODSTRAŇOVANÁ SKLADBA
- OPATNÉ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŠÁKOVÉ KRYTINY
- ŠÁKOVÁ KRYTINA 40x60 mm
- ZKONTROLOVÁNÍ STAVU STÁVAJÍCÍCH KRAVÍ (OPRAVY SOUČÁSTI KRAVÍ)

SKLADBA STŘECHY
ODSTRAŇOVANÁ

- SP 01
- ODSTRAŇOVANÁ SKLADBA
 - OPATNÉ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŠÁKOVÉ KRYTINY
 - ŠÁKOVÁ KRYTINA 40x60 mm
 - ZKONTROLOVÁNÍ STAVU STÁVAJÍCÍCH KRAVÍ (OPRAVY SOUČÁSTI KRAVÍ)

POZNÁMKY

- DOKUMENTACE JE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. VŠECHY ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V RÁMCI PO BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI AUTORSKEHO DOZORU NEBO DILENSKOU DOKUMENTACI.
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORŮ MEZI NALEZENÝM SKUTEČNÝM STAVEM A DOKUMENTACÍ, NEPRODLÉNĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA, SOUČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEJEN ŘEŠENÍ INTERIERU.
- VŠECHY ROZMĚRY, JE TREBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVĚ A PŘÍPADNĚ UPRVIT.
- VŠECHY STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁČNÍ ZÁSADY BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVANY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA, PROJEKTANTA A PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- VŠECHY INVENTARIZOVANÉ PRVKY BUDOU POD DOHLÉDEM ZÁSTUPCE PAMÁTKOVÉ PÉČE A PROJEKTANTA OCHRÁNĚNY. PŘÍPADNĚ ODSTROJENY A OPRAVENY KVALIFIKOVANÝMI REMESLNÍKY.
- PODROBNÝ POPIS VZ. TABULKY (UMĚLECKO-REMESLNÍCH PRVKŮ).
- NOVOTVARY OKEN A DVĚŘÍ JSOU PODROBNĚ POPISANY V KAPITOLE UMĚLECKO-REMESLNÍCH PRVKŮ. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OTVORY PĚČLIVĚ ZAMĚŘIT NA STAVĚ.
- PŘI BOURÁNÍ BUDOU VŠECHY KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ DOSTATEČNĚ PODEPŘENY.
- VZNIKLOU-LI V PRŮBĚHU BOURÁNÍ SPORNÉ THRYBY, JINÉ PROBLEMY NUTNO PŘIVOLAT STATIKA.
- VEDENÍ VŠECH ŠTÍ BUDOU VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH. NOVÉ TRASY BUDOU VYTÝČENY DLE POKYNŮ PROJEKTANTA.
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU ŘEŠENY DLE PROJEKTU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. HASIČÍ PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNY DLE ČÁSTI POŽÁRNÍ OCHRANA.
- VŠECHY PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL (KAMENNÉ PRVKY, NEPORUŠENÉ CHILY) BUDOU OČIŠTĚN.
- VYTŘEBEN A USCHOVÁN A PO POSOUZENÍ STAVU MAXIMÁLNĚ VYUŽIT PŘI REKONSTRUKCI OBJEKTU.
- OBJEKT BUDU PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ KOMPLETNĚ VYKLIDĚN, ODSTROJEN VŠ. SVÍTIDLA A ZÁS. PŘEDMĚTY.
- DOKUMENTACE POPISUJE ZÁKLADNÍ MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ, KONKRETNÍ BAREVNOST PLOCH BUDU STANOVENA V REALIZACI NA ZÁKLADĚ VYVOZKOVÁNÍ PŘÍMO NA STAVĚ. ZA AUTORSKEHO DOZORU A DOZORU PŘÍSLUŠNÝCH PRACOVNÍKŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- ROZSAH SANACIÍCH UPRAV FASÁDY BUDU STANOVEN ODBORNÝMI PRACOVNÍKY PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ. DO VÝKAZU VÝMĚR SANACIÍCH ZÁSAHŮ JSOU ZAPOČÍTANY I V POKYNU NEVIDITELNÉ PLOCHY (VYSTUPLUJÍCÍ ČÁSTI FASÁDY, APD).
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZMĚŘENÍ Z ŘÍJNA R. 2016.
- ZPRACOVÁNÍHO GEODETICKOU KANCELÁŘI: ČP.T.
- DOKUMENTACE ZACHOVÁVÁ STAV OBJEKTU V 100%.
- KROV ŘEŠEN SAMOSTATNĚ V ODDÍLU D.1.1.1.b) VÝKRES Č. 04-05. PŮVODNÍ SVODY.
- DEŠŤOVÉ VODY BUDOU DEMONTOVÁNY A NÁHRADĚNY NOVÝMI SVODY.

±0,000 ± 205,68 m. n. m. B.p.v. Č. PARC. 376, 1003, 465, 876, 318, 949, 288, K.Ú. KLADRUBY NAD LABEM, Č. PARC. 688, 689, K.Ú. SELMICE			
AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jakub Masák	VYPRACOVAL: Atelier Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Karolína Zedníčková Ing. arch. Janošek Štěpán Ing. arch. Ludmila Šimádová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák autORIZOVANÝ ARCHITEKT Č. AUTORIZACE: 03096	GENEALNÍ PROJEKTANT: Atelier Masák & Partner s.r.o. Přosevského 39/575, 160 00 Praha 6-Bubeneč, Č. 27096531
HIP: Václav Jankovský, Dis.			
STAVEBNÍK: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p. o., Kladruby nad Labem, 551 14, IČ: 72048972			STUPEN PROJEKTU: DUR + DSP
AKCE: REVITALIZACE KULTURNÍ KRAJINY A VYBRANÝCH HISTORICKÝCH OBJEKTŮ NKP HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM – OBNOVA HISTORICKÝCH OBJEKTŮ		DATUM: 01/2017	Č. PARC.:
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		MĚŘÍTKO:	
ST. OBJ.: STODOLA NA MILÁČKU		ČÁST: D.1	
VÝKRES: PŮDORYS STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV, ODSTRAŇOVANÉ		Č. STAV. OBJEKTU: SO 01	
		Č. VÝKRESU: D.1.1.b.5	

