


OLOMOUCKÝ
HRADEC U JESEŇKA
TRVALÝ TRAVNÍ POROST
1056

KILOMETRAŽ
VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH ŘEZŮ [m], SKLON DNA [%]
DÉLKA KORYTA, SKLON DNA [%]



HLADINA Q10
HLADINA Q20
HLADINA Q50
HLADINA Q100
PRAVÝ BŘEH
LEVÝ BŘEH
NIVELETA DNA
DNO

	HUMÓZNÍ HLÍNA, O
	HLINITÝ ŠTĚRK, G4
	PÍŠČITÝ ŠTĚRK, G3
	PÍŠČITÝ JÍL, F4
	JÍLOVITÁ HLÍNA, F6

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

NAVRÁTEL/VYPRACOVÁTEL: ING. LADISLAV ROUŠAR		TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LADISLAV ROUŠAR		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LADISLAV ROUŠAR		VEDOUcí PROJEKTANT: ING. LADISLAV ROUŠAR	
KRAJ: OLOMOUCKÝ				KATASTR. OZEMÍ: HRADEC U JESENÍKA			
INVESTOR: Povodí Odry, s. p. Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava							
AKCE: ÚPRAVA DVT 10210410 HRADEC-NOVÁ VES Ř. KM 0,300 - 0,600 - DPS							
SO-01 ROZDĚLOVACÍ OBJEKT PODĚLNÝ PROFIL KORYTA							
						VHRoušar, s.r.o. Rybítví 294, 533 54 Rybítví IČ: 05968551, TEL.: 773 085 535	
						DATUM: 06/2022 STUPEŇ: PDPS FORMÁT: 5xA4 DATUM: ČÍSLO PŘÍLOHY: 1:500/100 D.1.1	