

Pravobřežní zídka:
délka zídky: 5,5 m
plocha spárování: 6,6 m²





Pilíř č. 2:
délka hrany: 15,5 m
plocha spárování: 25,8 m²
1x přeskládání kamene

Pilíř č. 1:
délka hrany: 15,5 m
plocha spárování: 25,8 m²

Levobřežní zídka:
délka zídky: 15,0 m
plocha spárování: 18,8 m²

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:
– 5x10 m
– mobilní sociální zařízení
– sklad materiálu
– mobilní kancelář

č. akce: 133220022 VD Lysá nad Labem, oprava spárování kamenného obkladu jezových pilířů

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div></div> <div>MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL: +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ</div>	
Ing. Pavel Romášek	Ing. Pavel Romášek	Ing. Lubor Dítě		
				
Kraj: Středočeský	k.ú.: Přerov nad Labem			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové			Stupeň	DPS
VD LYSÁ NAD LABEM, oprava spárování kamenného obkladu jezových pilířů			Datum	03/2022
			Zakázkové číslo	M22/003
			Formát	A3
Koordinační a katastrální situace			Měřítko: 1:500	Číslo přílohy: C.2
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				