






č. akce: 133220022 VD Lysá nad Labem, oprava spárování kamenného obkladu jezových pilířů

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div><div>multi aQua</div><div>MULTIAQUA S.R.O. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ</div></div>	
Ing. Pavel Romášek	Ing. Pavel Romášek	Ing. Lubor Dítě		
				
Kraj: Středočeský	k.ú.: Přerov nad Labem			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové				
VD LYSÁ NAD LABEM, oprava spárování kamenného obkladu jezových pilířů			Stupeň	DPS
			Datum	03/2022
			Zakázkové číslo	M22/003
			Formát	A4
Přehledná situace			Měřítko: 1:10 000	Číslo přílohy: <b>C.1</b>
			Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové	