

**P O V O D Í L A B E**, státní podnik

## **ZÁMĚR OPRAVY**

**VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí  
(nátěry, boční štíty)**

<b>Zpracoval:</b>	Václav Tupec strojní technik závodu dne: 9. 2. 2015	
<b>Schválil:</b>	Ing. Jiří Feygl ředitel závodu 4 Střední Labe dne: 9. 2. 2015	
<b>Schváleno Dokumentační komisí:</b>	dne: číslo zápisu:	Tajemník dokumentační komise

## **ZÁMĚR OPRAVY**

### **a) Identifikační údaje stavby:**

Název opravy:	<b>VD Pardubice, oprava hradicích konstrukcí (nátěry, boční štíty)</b>
Katastrální území:	Pardubice
Místo opravy:	Pardubice ř. km 967,423
Název DM:	Labe, Pardubice – jez
Číslo DM:	9051003313
Číslo opravy:	149150001
Identifikátor ISYPO:	400038902

### **b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:**

Hradicí jezová ocelová konstrukce VD Pardubice byla uvedena do provozu v roce 1972 včetně protikorozní ochrany. V roce 1996 byla provedena protikorozní ochrana levé a střední jezové klapky a v roce 1997 byl proveden protikorozní nátěr pravé jezové klapky. Jezové tabule nebyly ošetřeny.

V případě, že protikorozní ochrany jezových těles nebudou včas realizovány, nastane v relativně krátké době situace, kdy konstrukce bude neopravitelná, začne ztrácet na únosnosti a tuhosti a současně s tím se bude ztrácet i její hradicí schopnost.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 31. 10. 2018

### **c) Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů:**

Předpokládaná částka činí cca 11 000 tis. Kč.

Cenová kalkulace vychází z již dříve prováděných oprav jezových těles Středního Labe.

### **d) Požadavky na stavebně technické řešení stavby:**

Při postupném zahrazení jezových polí z horní vody budou tělesa otryskána ekologicky nezávadným tryskacím médiem a budou aplikována technická opatření, zajišťující zamezení znečištění povrchové vody ve vodním toku tryskacím médiem či zbytky starých nátěrů (clony, plachty, odsávání apod.). Následně bude aplikován antikorozní nátěrový systém z dvousložkového nátěrového materiálu na bázi epoxidové pryskyřice s vysokou odolností vůči užitkové a odpadní vodě i chemikáliím. Nátěr musí být mechanicky odolný a s dobrou přilnavostí na ocelový povrch a nezávadnosti na životní prostředí. Nátěrový systém musí být min. o tloušťce 1000  $\mu$ .

Všechny těsnicí prvky budou vyměněny a ocelové prvky, které budou silně poškozeny, budou opraveny.

Celková plocha jednoho tělesa činí cca 800 m<sup>2</sup>.

Požadujeme zajištění likvidace použitého tryskacího média a zbytků starých nátěrů v souladu s platnými předpisy.

Požadujeme vypracování projektové dokumentace, pro kterou závod Střední Labe zajistí zahrazení jezového pole.

#### **e) Územně technické podmínky pro přípravu území:**

Napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci – v prostorách VD Pardubice.

Rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí – není třeba.

Napojení na dopravní infrastrukturu – není třeba.

Vliv stavby na životní prostředí – stavbou nedojde k ohrožení životního prostředí.

Stavbou nedojde k poškození významného krajinného prvku.

Zábor zemědělského a půdního fondu – není třeba.

Povodňový plán stavby – zajistí dodavatel stavby.

Zařízení staveniště – v areálu VD Pardubice.

#### **f) Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí:**

Jez Pardubice se nachází na pozemku č. 2783/57 k. ú. Pardubice, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodaření přeneseném na Povodí Labe, státní podnik.

V příloze je doložen snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků a výpis z katastru nemovitostí.

#### **g) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu:**

Provoz a údržba bude zajištěna vlastními zaměstnanci v běžném provozním rozsahu bez požadavku na zvýšení jejich počtu. Finanční náklady na provoz budou hrazeny z vlastních zdrojů bez nároku na jakékoliv dotace.

#### **h) Výkresy a schémata určená správcem programu:**

Situace

Katastrální mapa

Informace o parcele

**i) Dokumentace současného stavu:**


Fotodokumentace

**j) Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory:**



Stavba není členěna na stavební objekty a provozní soubory.

Vypracoval: Tupec Václav  
V Pardubicích dne 9. 2. 2015

VD Pardubice, oprava hradičích konstrukcí ( nátěry, boční štíty )



VD Pardubice, oprava hradičích konstrukcí ( nátěry, boční štíty )




2783/57



## Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2783/57  
Obec: Pardubice [555134]  
Katastrální území: Pardubice [717657]  
Číslo LV: 1045  
Výměra [m<sup>2</sup>]: 250417  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  
Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené  
Druh pozemku: vodní plocha



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Česká republika,

Právo hospodařit s majetkem státu

Podíl

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ

Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno chůze a jízdy

## Jiné zápisy

Typ

Změna číslování parcel

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 09.02.2015 08:42:07.

















P5050014.JPG