

FW: nosnost mostu ve Stebně

Dobrý den,

na základě vašeho dotazu sdělujeme následující:

zatížitelnost mostu ev.č. 00612 – 3 je Vn (normální zatížitelnost 27t), Vr (výhradní zatížitelnost – pro jediné vozidlo 60t), Ve (vyjímečná zatížitelnost – na základě předem vypracovaného posudku) 100t. Stavební stav mostu je hodnocen stupněm II-velmi dobrý s koeficientem stavebního stavu 1,0 tzn., že nedochází ke snížení stanovené zatížitelnosti vlivem zhoršeného stavebního stavu. Pro provoz uvedených mechanismů je most dostatečně dimenzovaný.

S pozdravem

Miloslav Nágl

mostní a silniční technik SÚS ÚK, provozu Louny

tel.: 415652005

mob.: 602430198

e-mail: nagl.ln@susuk.cz

From: Milan Chobot <chobot.ln@susuk.cz>

Sent: Thursday, March 17, 2022 3:03 PM

To: nagl.ln@susuk.cz

Subject: FW: nosnost mostu ve Stebně