



PLAVEBNÍ KOMORA MODŘANY - REKONSTRUKCE PLAT
MAPA AKTIVNÍ INUNDAČNÍ ZÓNY, MĚŘÍTKO 1 : 10 000

LIST 9



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

ZPRACOVÁNO PRO :

POVODÍ VLTAVY

AQUATIS

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant ING. MICHAL NOVOTNÝ	Hlavní inženýr projektu ING. MICHAL NOVOTNÝ	Vedoucí střediska ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.	
Vypracoval ING. MICHAL NOVOTNÝ	Kontroloval ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.	Základové číslo 021199A	
Datum KVĚTEN, 2022	Stupeň dokumentace POVODNOVÝ PLÁN STAVBY	Název souboru C_111.dwg	

PK MODŘANY REKONSTRUKCE PLAT POVODNOVÝ PLÁN STAVBY C. GRAFICKÁ ČÁST POVODNOVÉHO PLÁNU	
Příloha MAPA AKTIVNÍ INUNDAČNÍ ZÓNY	
Měřítko 1 : 10 000	Číslo přílohy C.1.11.
Objednatel POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK	