



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2023/046444

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
16.10.2023

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozi ochrany vrat PK

Identifikační údaje o zadavateli

Název
Sídlo
IČ
Forma a limit veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
70890005
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

1) V soupisu prací a dodávek je v bodě 5 uveden odpad z otryskávání s obsahem nebezpečných látek - kód odpadu 120116 N, zatímco v souhrnné technické zprávě v bodě 8.7 je uveden odpadní materiál z otryskávání – kód odpadu 120117 O.

Máme v cenové nabídce kalkulovat s nebezpečným odpadem nebo s ostatním odpadem z otryskání?

Odpověď:

Zadavatel prověřil projektovou dokumentaci a výkaz výměr a konstatuje, že dodavatel ve své nabídce musí kalkulovat s nebezpečným odpadem, tak jak je uvedeno v soupisu prací položka 997013843R.

2)

Dotaz:

2) V technické zprávě D v bodě 7.6 je proveden výpočet odpadu z otryskávání ve výši pro vrata DO a HO 27,54 t (1x otryskání), což odpovídá součtu položek č. 5 likvidace odpadu po otryskání v soupisu prací protikorozi ochrany vrat DO a HO. Proti tomu je v soupisu prací protikorozi ochrany vrat DO i HO uvedeno otryskávání OK celkem 3x, v položkách 31 +32 + 33.

Pokud by se měla OK tryskat 3x dle soupisu prací, pak tomu neodpovídá položka č. 5 likvidace odpadu po otryskávání.

Z technologických důvodů provádění oprav PKO vrat nemá trojnásobné otryskání žádný význam. Běžná praxe používá 1x technologické otryskání před opravou a 1x finální otryskání před provedením PKO.

Žádáme proto o upřesnění, zda investor opravdu požaduje trojnásobné otryskání vrat a v případě že ano, tak aby uvedl do souladu množství odpadu z otryskávání s počtem tryskacích operací.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že požaduje trojnásobné otryskání. Zadavatel dále prověřil množství odpadu vzniklého z trojnásobného otryskání a konstatuje, že není třeba měnit soupis prací, protože množství odpadu je v pořádku a vychází z předpokladu, že konstrukce bude tryskána 3x s těmito měrnými spotřebami 11kg/m², 13kg/m² a 3kg/m².

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
elektronicky podepsáno

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html