

PLAVEBNÍ KOMORA MODŘANY - REKONSTRUKCE PLAT
PODÉLNÝ ŘEZ PLAVEBNÍ KOMOROU A - A 1 : 200

SO 02 - REKONSTRUKCE VYSTROJENÍ PLAVEBNÍ KOMORY

SO 03 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ PLAVEBNÍ KOMORY

SO 01 - REKONSTRUKCE PLAT PLAVEBNÍ KOMORY

PS 01 - REKONSTRUKCE STROJNÍHO VYBAVENÍ PK

PS 02 - REKONSTRUKCE ELEKTRO VYBAVENÍ PK

LEGENDA :	
	PŮVODNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	PŮVODNÍ PROSTÉ BETONY
	NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ PROSTÉ BETONY

ZPRACOVÁNO PRO :

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B. p.v.
KÓTOVANO V m

AQUATIS

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno Ing. MICHAL NOVOTNÝ Výkresový inženýring Ing. MICHAL NOVOTNÝ Výkresový inženýring	Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205 Hlavní inženýr projektu: Ing. MICHAL NOVOTNÝ Kontrola: Ing. OLDRICH NEUMAYER, CSc.	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz Vedoucí výkresu: Ing. OLDRICH NEUMAYER, CSc. Základové číslo: 02199A
---	---	---

PK MODŘANY REKONSTRUKCE PLAT D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ D.1. SO 01 - REKONSTRUKCE PLAT PLAVEBNÍ KOMORY	
Příloha PODÉLNÝ ŘEZ PLAVEBNÍ KOMOROU A - A	
Měřítko 1 : 200	Číslo přílohy D.1.4.
Objevené POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK	