


**PLAVEBNÍ KOMORA MODŘANY - REKONSTRUKCE PLAT**  
**CELKOVÁ SITUACE STAVBY, MĚŘITKO 1 : 10 000**

**PLAVEBNÍ KOMORA MODŘANY - REKONSTRUKCE PLAT**

**LEGENDA :**

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NÁVRHOVÝ STAV
- OSTATNÍ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY
- OSA ŽELEZNICE
- VODNÍ PLOCHY



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.  
SOÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

ZPRACOVÁNO PRO :  
  
POVODÍ VLTAVY

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205		E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz	
Zodpovědný projektant ING. MICHAL NOVOTNÝ	Hlavní inženýr projektu ING. MICHAL NOVOTNÝ	Vedoucí střediska ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.			
Vypracoval ING. MICHAL NOVOTNÝ	Kontroloval ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.	Zadávací číslo 021999A			
Datum KVĚTEN, 2022	Štupň dokumentace PD JEDNOSTUPŇOVÁ	Název souboru C_12.dwg			
Akce					

**PK MODŘANY**  
**REKONSTRUKCE PLAT**  
C. SITUÁČNÍ VÝKRESY DOKUMENTACE

**CELKOVÁ SITUACE STAVBY**

Měřítko  
**1 : 10 000**

Číslo přílohy  
**C.12.**

Objednatel  
POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK

Objednatel  
POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK