

PLAVEBNÍ KOMORA MODŘANY - REKONSTRUKCE PLAT
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:50 000



LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NÁVRHOVÝ STAV
- OSTATNÍ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY
- VODNÍ PLOCHY

VÝKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOUDRNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

ZPRACOVÁNO PRO :

POVODÍ VLTAVY

AQUATIS

AQUATIS a.s. Batoničská 834/56, 602 00 Brno	Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant ING. MICHAL NOVOTNÝ	Hlavní inženýr projektu ING. MICHAL NOVOTNÝ	Vydatel: Středočeský úřad ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.
Vypracoval ING. MICHAL NOVOTNÝ	Kontrola ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.	Zaškrtněte číslo 021999A
Datum KVĚTEN, 2022	Šupel, dokumentace, PD JEDNOSTUPNOVÁ	Název souboru C.11.dwg

PK MODŘANY
REKONSTRUKCE PLAT
C. SITUACNÍ VÝKRESY DOKUMENTACE

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Mřížka
1:50 000
Číslo přílohy
C.11.

Objednatel
POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK