

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem 1,
533 14 Kladruby nad Labem
IČO: 72048972

Za který jedná Ing. Jiří Machek, ředitel organizace

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Název veřejné zakázky: | „Nové středisko chovu Slatiňany“ |
| Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| Typ veřejné zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |

V Kladrubech nad Vltavou dne 30.01.2024

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) „Nové středisko chovu Slatiňany“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-000246 (dále jen „veřejná zakázka“).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Kamery dle TS mají být napojeny do rozvaděče v 1-1.02 v projektu je zakresleno v 1-1.30.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Kamerový systém je ukončen v nahrávacím zařízení v místnosti 1-1.30.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V 1-1.30 je nakreslený switch a PoE napájení kamer - ve VV chybí RACK.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ano, RACK v místnosti 1-1.30 není součástí výkazu výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ve VV chybí kabel FTP k WIFI anténám - kde bude umístěn stožár?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Stožár bude umístěn dle měření síly signálu poskytovatelů internetu. Tento poskytovatel bude znám v průběhu realizace díla. Signálem wifi s uvažuje pokrytí prostoru kanceláří a denní místnosti zaměstnanců.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Kde budou umístěny autonomní požární hlásiče 2 ks?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Hlásiče budou umístěny v prostoru zázemí zaměstnanců.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Kde bude rozvaděč MIS 1 není zakreslen a není jeho výzbroj.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Rozvaděč MIS 1 je v místě JV rohu objektu, v místě polohy stávajícího telekomunikačního vedení. V rozvaděči je pouze napojení linky pro zajištění přístupu k internetu jako zálohy k bezdrátovým poskytovatelům.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Prosíme o objasnění, čím je způsobena agresivita u vlivu prostředí „XA3“?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Agresivita prostředí je určena v souladu s ČSN EN 206-1 pro konstrukce v kontaktu s rostlou zemínou a pro agresivní prostředí zemědělských staveb.

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhanová
Administrátor veřejné zakázky