

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem 1,
533 14 Kladruby nad Labem
IČO: 72048972

Za který jedná Ing. Jiří Machek, ředitel organizace

Název veřejné zakázky:	„Nové středisko chovu Slatiňany“
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Typ veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

V Kladrubech nad Labem dne 08.02.2024

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) „Nové středisko chovu Slatiňany“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-000246 (dále jen „veřejná zakázka“).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- Prosíme o upřesnění k nosným ocelovým konstrukcím. Jak budou HEB kotveny k vazníkům?
- Jak bude kotvena nosná konstrukce? Co mají splňovat táhla?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

a) Ocelové HEB nosníky budou kotveny k dřevěným lepeným nosníkům pomocí ocelového přípoje šroubovaným způsobem.

Vlastní návrh přípoje bude součástí výrobní dokumentace a bude vycházet ze statického posouzení, které je součástí zadávací dokumentace.

b) Ocelová táhla eliminují vodorovné účinky zatížení od střešní konstrukce. Návrh počítá se sputím dřevěných lepených nosníků přes kotvící plech.

V rámci provedení táhla bude řešena možnost jeho rektifikace.

Vlastní návrh přípoje bude součástí výrobní dokumentace a bude vycházet ze statického posouzení, které je součástí zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

S ohledem na ohlas výrobce boxů prosím o vyjádření :

- Minimální výška boxů je o 10cm nižší než povoluje evropská norma
- Výplně dubovými fošnami v tl. 32mm jsou poddimenzovány a tl. pro výplně dubem je od min. 40mm
- Životnost zámečnických prvků bez žárového zinkování významně ovlivní (zkrátí) životnost konstrukcí.

Trvá zadavatel na konstrukčním řešení ?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Pro účely výběrového řízení ponechává zadavatel položku v původním znění. Případné dodatečné požadavky budou řešeny ve výrobní dokumentaci, která bude objednateli předložena k odsouhlasení v průběhu zhotovování díla

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Výplně otvorů :

O1-1.11 okno jednokřídle fixní (celkem 8ks) 1500x3750mm

Odkaz na Specifikace 1 - omlovám se, ale nemohu nikde najít.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Platí pouze všeobecné poznámky k výplním otvorů (viz. kniha oken) a popis ve výkazu výměr. Zadavatel nemá žádné zpřesňující požadavky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V položkách nakládání výkopku a zásyp sypaninou jsou uvedena množství zeminy pro zásyp po vybouraných základech 353,042m³, zásyp jímky 536,36m³. Chybí zde objem zásypu po vybouraných základech „kolotoče“ 14,010m³, vybouraných šachtách 19,322m², vybouraných vpustích, 320ks vytrhaných plotových sloupcích, objem potrubí, které bude vybouráno.

Není zde vodorovná doprava tohoto materiálu.

Dále není jasné, jaký materiál k zásypu použit - jde o cca 950 m³, které v bilanci zemních prací chybí.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

- Položka 5 v oddíle SO 01.1 je doplněno o zásypy základů kruhového trenažeru, jímek a plotových sloupků. O uvedené zásypy je nyní ponížena položka 6, 8 a 9 týkající se odvozu přebytečné zeminy. O uvedené položky je nyní navýšena položka 10 o zpětných zásypech.

- Je zřejmé, že na zásyp je použita zemina z výkopů základových konstrukcí nového objektu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Dřevěný přístřešek se má přestěhovat a znovu složit na jiném místě? Toto není z položky jasné, prosím o vysvětlení

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Ano, zhotovitel provede demontáž a zpětné sestavení na místě určené objednatelem v blízké lokalitě.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

U objektu SO 01.1 v položce 15 - Výztuž základových desek ze svařovaných sítí je chyba ve výpočtu množství. Prosím o opravu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Položka byla přepočítána a množství ve výkazu výměr upraveno.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Při oceňování akce jsme narazili na tyto nesrovnalosti:

V položce 56 a 58 objektu SO 01.1 – mazanina z betonu prostého je chyba v množství betonu. Plocha místností připraven není vynásobena tloušťkou mazaniny a je tam navíc cca 300 m³ betonu a přípatku za přehlazení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Položky 56 a 58 byly přepočítány a upraveny.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

V pol. 42 objektu SO 01.01 je na SDK podhledu sádrová stěrka. Položky SDK podhledu v oddílu 763 jsou včetně stěrky a jejího vybroušení. V skladbě konstrukce HN – 05 ji neuvádíte. Prosíme o odstranění položky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Položka 42 vyjadřuje příplatek za kvalitu Q4 SDK podhledů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Položky vnitřních omítek jsou ve VV vápenné, v legendě místností jsou vápenocementové s vápennou malbou. Prosíme o opravu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Položky 44 a 45 byly upraveny.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

V pol. 232 uvádíte 36 kusů ocelového žlabu, dle knihy ostatních prvků je jich tam 41 kusů
V pol. 231 je 5 kusů betonových žlabů, dle knihy ostatních prvků je jich 9 kusů a třech různých rozměrů. Prosíme o opravu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Počet kusů byl u položky 232 upraven.

Pro účely zadávacího řízení bude položka 231 oceněna tak, jak je uvedena ve výkazu výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

V DI jste změnili tloušťku obkladu z kamene, v revizi rozpočtu stále uvádíte původní tloušťku. Prosíme o opravu

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Položka č.48 byla upravena.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Žádáme o bližší specifikaci: pol. č. 41 - Dodávka a montáž ocelového táhla. Prosíme o upřesnění dimenze ocelového táhla.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Ocelové táhlo je kruhová tyčovina o průměru 27mm, ocel S460.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

Zadavatel uvádí, že vzhledem k uplynuvší lhůtě na zaslání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace již na další případné žádosti nebude odpovídat.

Příloha: 200306_61_SLA-NSK_VV 06022024

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhanová
Administrátor veřejné zakázky