


## PUDORYS



1. DETAIL A VIZ PŘÍLOHA 05\_3.6.3
2. DETAIL OPATŘENÍ PRO VYTAŽENÍ ŠTĚTOVNIC VIZ PŘÍLOHA 05\_3.6.3

BETON C30/37 XC4 XF3 XA1

	
<b>AQUATIS a.s.</b> Botanická 834/56, 602 00 Bno Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205 E-mail: info@aquatis.cz <a href="http://www.aquatis.cz">http://www.aquatis.cz</a>	
Zodpovědný projektant <b>ING. DANIEL BRÁZDA</b>	Hlavní inženýr projektu <b>ING. DANIEL BRÁZDA</b>
Vyracoval <b>BARBORA GAJOVÁ</b>	Kontroloval <b>ING. TOMÁŠ OHERA</b>
Datum <b>CERVEN, 2022</b>	Název souboru <b>05_4_3_BL.dwg</b>
Stupeň dokumentace <b>DPS</b>	Vedoucí střediska <b>ING. JIRÍ ŠVANCARA</b>
Zakázkové číslo <b>121095A</b>	
Akce <b>02.060-OPATŘENÍ V ÚSEKU BRANTICE, OHO,          DÍLČÍ STAVBA 02.061          JEZ BRANTICE, STAVBA Č. 5882          SO 05 ÚPRAVA KORYTA</b>	
Příloha <b>VÝKRES TVARU - BLOK 05_3</b>	
Měřítko <b>1:50</b>	Číslo přílohy <b>05_4_3</b>
Objednatel <b>POVODÍ ODRY, státní podnik</b>	