

Povodí Moravy, s. p.  
Závod Dyje, útvar TDS a projekce –  
Ing. Veronika Šrámková  
Husova 760

675 71 Náměšť nad Oslavou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-33021/2023/5203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

14. 7. 2023

## **Romza ř. km 0,000 – 0,220, k.ú. Jířkovic, oprava koryta**

(k. ú. Jířkovic; ORP Šlapanice; kraj Jihomoravský; HP 4-15-03-1000-00)

### **Charakteristika akce:**

Dne 14. 7. 2023 nám byla předložena žádost o stanovisko k PD pro ohlášení udržovacích prací „Romza ř. km 0,000 – 0,220, k. ú. Jířkovic, oprava koryta“, zpracované 06/2023. Zpracovatelem projektové dokumentace a investorem stavby je Povodí Moravy, s. p.

Předmětem stavby jsou udržovací práce na stávající vodohospodářské úpravě vodního toku Romza v intravilánu obce Jířkovic. V rámci stavby bude odtěžen sediment z koryta toku a dále budou odstraněny zbytky původního poškozeného opevnění betonovou dlažbou. Následně bude v původních parametrech koryta provedeno opevnění kamennou rovinou 80 – 200 kg (min. 70% podíl frakce 150 – 200 kg). V okolí mostů se nachází opevnění kamennou dlažbou do betonu, které není v majetku Povodí Moravy, s. p. a jeho oprava není předmětem stavby – zde bude pouze odtěžen sediment. V rámci stavby bude provedena také oprava opevnění v místě zaústění do VVT Roketnice, kde je původní opevnění rovněž poškozeno. Ani zde nebudou měněny původní parametry koryta toku, pouze bude stávající opevnění nahrazeno kamennou rovinou.

**Správcem DVT Romza IDVT 10206038 a DVT Roketnice IDVT 10195457 je Povodí Moravy, s. p., závod Dyje, provoz Brno (K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov, úsekový technik Ing. Robert Spousta, tel: 543 423 453, mob: 724 719 953, e-mail: spousta@pmo.cz).**

Stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

V předmětném úseku DVT Romza eviduje Povodí Moravy, s. p. HM 904144 (úprava toku).

V předmětném úseku DVT Roketnice eviduje Povodí Moravy, s. p. HM 909757 (úprava toku).

Útvar povrchových vod: Roketnice od pramene po ústí do toku Říčka (Zlatý potok) (ID VÚ: DYJ\_0750)

Útvar podzemních vod: Vyškovská brána (ID ÚPZV: 22300)

### **Stanovisko správce povodí a správce DVT Romza IDVT 10206038 a DVT Roketnice IDVT 10195457**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toků následující

#### **s t a n o v i s k o :**

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického

**stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí