

Doklad o projednání vstupu na pozemky s jejich vlastníky

Název akce :

Lobník -Dvorce , km 8,725 – 10, 760. Odtěžení hlinitých nánosů a oprava příčného a podélného opevnění koryta na stávající úpravě vodního toku (DHM 02410)

Vlastník pozemku : Obec Dvorce, Náměstí 137, 793 68 Dvorce

Povodí Odry, státní podnik Ostrava, závod 1 Opava - jako současný správce potoka Lobník plánuje provedení odtěžení hlinitých nánosů z průtočného profilu koryta a opravu stávajícího opevnění koryta. ve výše uvedeném úseku toku.

Provedení plánovaných prací je plánováno v období 01/2024 - 12/2024, konkrétní termín bude stanoven až na základě přidělení finančních prostředků pro tuto stavbu.

Odtěžení nánosů bude prováděno v korytě toku-tj. na pozemcích , které jsou ve správě správce toku – Povodí Odry s.p Ostrava.

.Součástí plánovaného čištění (odtěžení nánosů) a provádění oprav je ovšem i zajištění příjezdu ke korytu v uvedeném úseku. Příjezd pro těžební mechanizmy a dopravní prostředky bude veden pokud možno po stávajících komunikacích a pozemcích , které jsou ve vlastnictví Obce Dvorce.

. Jedná se o dočasný manipulační pruh kolem koryta toku šířky maximálně 5 m, po skončení stavebních prací budou uvedeny do původního stavu a předány zpět jejich vlastníkům (uživatelům.)

Žádáme Vás proto- jako vlastníka pozemku – o souhlas se vstupem (vyjížděním s dopravními prostředky a těžební mechanizací) na vaše níže uvedené pozemky po dobu provádění stavebních (údržbových) prací. Po jejich skončení bude poškozený povrch . uveden do původního stavu .

Jedná se o pozemky zapsané na LV č. 365 pro Kat. území Dvorce u Bruntálu uvedené na níže uvedeném seznamu

Parcela. č.	Výměra celk..	z toho plocha dotčená stavbou dočasně m ²	kultura	vlastník
2526/3	305	40	ost. pl.	Obec Dvorce, Náměstí 137, 79368 Dvorce
2848/3	17	17	ost .pl.	dtto
2880	260	260	zahr.	dtto
410	965	550	ost. pl.	dtto
2771/3	251	50	sil .	dtto
2771/4	1724	50	ost. kom.	dtto
414/5	41	41	manip.pl.	dtto
414/4	265	150	„	dtto
411/1	106	106	TTP	dtto
2787/2	16	16	ost. pl.	dtto
2782/3	1000	500	sil..	dtto

2509/4	1973	200	ost. pl.	dtto
2787/3	2273	500	ost. pl.	dtto
401/1	1132	250	TTP	dtto
412/2	2404	80	zahr.	dtto
412/1	1152	200	TTP	dtto
2791/10	34	34	ost. pl.	dtto
298/1	586	300	zahr.	dtto
2786/5	96	96	ost. pl.	dtto
248/1	423	423	ost. pl.	dtto
2787/1	2258	200	ost. pl.	dtto
2788/1	4726	280	sil.	dtto
2786/32	1806	230	ost. kom.	dtto
2790/5	1837	400	ost. kom	dtto
2811	1597	530	ost. kom	dtto
266	277	20	ost. pl.	dtto
473/1	54	54	zast. pl.	dtto
270/2	72	50	zahr.	dtto
312/2	293	100	zast. pl.	dtto
2791/6	20	20	ost. pl.	dtto
2791/5	70	70	ost. pl.	dtto
231	709	230	zahr.	dtto
2790/11	982	350	ost. pl.	dtto
2788/1	4726	1600	sil.	dtto
2791/3	106	106	ost. pl.	dtto
2790/5	1837	330	ost. kom.	dtto
2811	1597	350	ost. kom.	dtto
2715/2	4901	1450	ost. pl.	dtto
2812	3930	80	ost. pl.	dtto
1108/1	15650	380	ost. pl.	dtto

Vyjádření vlastníka:

S provedením výše uvedené údržby a oprav koryta toku a se vstupem na své pozemky po dobu provádění stavebních prací:

-souhlasím za těchto podmínek: BUDE PO UKONČENÍ PRACÍ VŠE UVEDENO DO PŮVODNÍHO STAVU.

12. 7. 2023



~~-nesouhlasím~~—důvod nesouhlasu
podpis.