

Požadavek na uchycení závěsného lodního motoru u položky plánu č. 37

Zadavatel požaduje kompletní demontáž stávajícího uchycení lodního motoru, a to z důvodu, kdy v současné době nelze lodní motor vyklopit, tak aby byla noha motoru včetně vrtule kompletně nad vodou a současně se nedeformoval ochranný kryt motoru.

Zadavatel sděluje, že v žádném případě neurčuje dodavateli jakým způsobem má uchycení lodního motoru vyrobit, zadavatel pouze konstatuje, že stávající řešení je z výše uvedených důvodu nevyhovující.

Zadavatel požaduje výrobu nového uchycení lodního motoru včetně montáže uchycení na ponton, tak aby lodní motor bylo možné vyklápět bez deformace ochranného krytu motoru a noha motoru včetně vrtule byla nad vodou.

Zadavatel níže vyobrazuje stávající nevyhovující stav uchycení závěsného lodního motoru na pontonu.



