



PLAVEBNÍ KOMORA DOLÁNKY - REKONSTRUKCE
PŮDORYS PLAVEBNÍ KOMORY 1 : 200

PS 01 - REKONSTRUKCE STROJNÍHO VYBAVENÍ PK

SOŘADNICOVÝ SYSTÉM S-ITSK
VÝČKOVÝ SYSTÉM B-...

ZPRACOVÁNO PRO



| | | |
|---|---|---|
| AQUINTIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205 E-mail: info@www.aquintis.cz | | |
| Zadávací projektant ING. MICHAL NOVOTNÝ | Hlavní inženýr projektu ING. MICHAL NOVOTNÝ | Vedoucí úřadovny ING. OLDŘICH NEUŠL |
| Vypracoval ING. MICHAL NOVOTNÝ | Kancelář ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc. | Zakázka číslo 020102A |
| Dlehy 7.10.1997 | Štápní dokumentace 7.10.1997 | Název souboja 7.10.1997 |

PK POLÁNKY REKONSTRUKCE

PRŮJEDY - REKONSTRUCE
DOKUMENTACE STAVBYNÍCH OBJEKTŮ A PŘÍSLUŠNOSTI

1.2. SO 02 - REKONSTRUKCE VYSTROJENÍ PLAV

PŮDORYS PLAVEBNÍ KOMORY

| | |
|--------|---------------|
| Mřížka | Číslo přílohy |
| 1:200 | D.2 |

Objednatel
POVOŘÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK