



HZSEX006YZCI



## Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Svitavy  
Olbrachtova 1802/37, 568 02 Svitavy



Č. j.: HSPA- 2277-2/2024

Adresát:

Počet stran: 2

Počet příloh:

Vyřizuje: mjr. Ing. Jan Novotný

Tel.: 950 575 152

E-mail: jan.novotny3@hzscr.cz

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013

Dřevařská 932/11,

602 00 Brno

Datum: 13. 8. 2024

### SDĚLENÍ

**Název stavby:**

**Lačnovský p.,ř. km 0,000 - 3,260, Moravský Lačnov, oprava koryta**

**Místo stavby: Svitavy - Lačnov**

**Stavebník:**

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013

Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

**Předložená dokumentace:**

dokumentace pro povolení stavby

vypracoval: Povodí Moravy, s.p.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS PAK“) vydává podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto sdělení. HZS PAK jako příslušný správní úřad podle § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 13.8.2024 žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k výše uvedené dokumentaci. Z výše uvedené dokumentace vyplývá, že předmětem žádosti je stavba kategorie 0 podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), u které se v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) nevykonává státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně.

HZS PAK posoudil výše uvedenou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o stavbu, kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie 0, a to v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou o kategorizaci staveb.

**Konkrétně jde pouze o úpravu koryta potoka.**

V důsledku změny zákona o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti HZS PAK podle § 154 a násl. správního řádu k žádosti o vydání závazného stanoviska sděluje, že není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska. HZS PAK není s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

mjr. Ing. Jan Novotný  
úřední osoba