


LEGENDA

- HRANICE PARCEL KN
- VNITŘNÍ HRANICE PARCEL KN
- 512 PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU
- OSA TOKU
- VEDENÍ SEK – PODZEMNÍ METALICKÝ KABEL NEZAMĚŘENÝ (CETIN, a.s.) [161]
- OCHRANNÁ PÁSMA V RÁMCI HRANIC ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO
- 1) NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV NENÍ CHRÁNĚNO OCHRANNÝM PÁSMEM
- 2) OCHRANNÉ PÁSMO SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (SEK) JE 1,5 m PO STRANÁCH KRAJNÍHO VEDENÍ
- 3) OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODU A KANALIZACÍ JSOU VYMEZENA VODOROVNOU VZDÁLENOSTÍ OD VNĚJŠÍHO LÍCE STĚNY POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU:
 - U VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍCH ŘADŮ DO PRŮMĚRU 500 mm VČETNĚ – 1,5 m
 - U VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍCH ŘADŮ NAD PRŮMĚR 500 mm – 2,5 m
- STROMY ZAMĚŘENÉ V RÁMCI ZAMĚŘENÍ 11/2024 [01]
- KAMENNÝ ZÁHOZ 200–500kg
- KAMENNÝ ZÁHOZ 80–200kg
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- 8P2/1 VYTYČOVACÍ BOD



SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

GOLIK  VH

Golík VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz		
Objednatel: Povodí Odry, s. p.	Stupeň dokumentace: DOS v podrobnosti DPS	Datum / č. zakázky: 02/2025 / s24_08
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědný projektant: Ing. Jiří Čejp	Vypracoval: Ing. Jiří Čejp
Akce: Oprava povodňových škod v obci Nové Heřminovy Úsek č.8		Souprava č.:
Příloha: B.6.1 Půdorys		Meřítko: 1:200