




L3 – LITINOVÁ VÁZA
POHLED




ŘEZ 1–1'




DET. 1, M1:2
PROFILACE POKLICE VÁZY




DET. 2, M1:2
OLIVKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM



PŮDORYS



PŮDORYS POKLICE



POZN.:
VÁZU OSADIT NA VYROVNÁVACÍ PODMAZÁVKU Z
MALTOVÉHO LOŽE **M2**. NUTNO PONECHAT MEZERU
PRO ODVOD KONDENZÁTU.

OBJEKT:			
NÁZEV AKCE:			
STUPEŇ:			