

Dodatečná informace č. 32

Dotaz uchazeče 1) ze dne 26.2.2015:

Máme dotaz ohledně objektů provozních souborů PS 01-04:

Budou při realizaci k dispozici zdrojové tvary aplikačního software stávajících PLC SAIA PCD2 (PRJ, FUP, HMI)?

Odpověď zadavatele na dotaz 1) ze dne 4.3.2015:

Zadavatel sděluje, že nevlastní aktuální zdrojové kódy k automatům SAIA na VD Šance. V zadávací dokumentaci je pro řídicí uzly DT1 (spodní výpusti), DT2 (odběrná věž) a DT3.1 (injekční štola) vyspecifikována úprava a doplnění stávajícího programového vybavení. Je tím míněno, že budou zachovány stávající řídicí a monitorovací funkce těchto tří automatů, které budou doplněny o další funkcionality popsanou v zadání. Pro zhotovitele to v situaci, kdy nejsou k dispozici zdrojové kódy, reálně znamená vytvoření nového programového vybavení pro výše uvedené automaty.

Podepsáno elektronickým podpisem 4.3.2015