



- stěny ani strop v interiéru 1.N.P. v místnostech 1.02, 1.03, 1.04, 1.04 nebudou opatřeny omítkou
- zdívo z betonových tvárnic bude vyspárováno
- obvodové stěny budou z exteriéru opatřeny jádrovou výpenocementovou omítkou tl. 15mm vhodnou pro pórobetonové a betonové povrchy
- a stěrkovou probarvenou silikonovou omítkou

POZNÁMKA:

OZN.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	POZNÁMKA
1.01	SCHODIŠTĚ	5,30	BETONOVÁ MAZANINA S PROTIPRAŠNÝM NÁTĚREM	A
1.02	CHODBA	1,90	BETONOVÁ MAZANINA S PROTIPRAŠNÝM NÁTĚREM	A
1.03	GARÁŽ	17,95	BETONOVÁ MAZANINA S PROTIPRAŠNÝM NÁTĚREM	A
1.04	GARÁŽ	17,95	BETONOVÁ MAZANINA S PROTIPRAŠNÝM NÁTĚREM	A
1.05	GARÁŽ	16,95	BETONOVÁ MAZANINA S PROTIPRAŠNÝM NÁTĚREM	A

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- zdívo a konstrukce stávající
- zdívo a konstrukce bourané
- obvodové a nosné zdívo z betonových prolévaných tvárnic s vložnou výztuží tl. 250, 150mm
- dozdívky ve stávajícím zdívu z pórobetonových tvárnic zděné na tenké maltové lože tl.1–3mm

±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ I NOVÉ PODLAHY 1. NP

T-PROJEKT

ING.MILOSLAV TŮMA, RIEGROVA 653, 413 01 ROUDNICE N.L.

INVESTOR :

Povodí Labe, s.p., Vítěz Nejdelšího 951, Hradec Králové

STAVBA : VD ROUDNICE N.L., NÁHRADNÍ ZDROJ

ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO JEZ

k.ú. Roudnice n.l., č.par. 425/1 425/2

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŘÍLOHA :

PŮDORYS 1.N.P.

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. M.TŮMA		Ing. M.TŮMA	
DRUH DOKUM.		DPS	
POČET FORM.		2 A4	
DATUM		08.2013	
MĚŘÍTKO		1:50	
Č.KOPIE		ČÁST	
D.1.1b		Č.PŘÍL.	
5		5	