


Rozvody pod omítkou.

Prostředí a vnější vlivy dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3.
V řešených vnitřních prostorách působí na EZ tyto vnější vlivy :
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, BA4, BC2, CA1, CB1 – prostory normální



Propojení regulací a kotlů provede
jejich servisní technik. Příprava lišty LV.

AC, 50 Hz, 400/230V, TN – S

PROJEKTOVAL		KRESLIL	HL.PROL.STAVBY	OLDŘICH MERVART	
O. Mervart		O. Mervart		GRUZINSKÁ 1888/5	
				568 02 SVITAVY	
INVESTOR	Pozemkový úřad, Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy			IČO : 729 01 756	
MÍSTO STAVBY Svitavy				FORMÁT	2A4
Úprava zdroje vytápění Milady Horákové 10, Svitavy elektroinstalace PŮDORYS				DATUM	04/2011
				STUPEŇ	P
				ČÍS.ZAKÁZKY	
				ARCH.ČÍSLO	
				OBJEKT	
				MĚŘÍKO	1:75
					Č. VÝKRESU
					E 2