

NAŠE ZNAČKA
PM023752/2016-504/Rid

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 26-04-2016

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci – Dodávka žacích strojů

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dodávka žacích strojů“ obdržel dne 20. 4. 2016 prostřednictvím emailu dotazy uchazečů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Zadavatel zde uvádí znění dotazů a na uvedené dotazy poskytuje následující odpovědi:

Dotaz č. 1

K části A:

Z technické specifikace není jasné, zda jsou součástí dodávky kola pro dvoumontáž?

Odpověď:

Zadavatel samozřejmě požaduje plnohodnotný stroj. Součástí dodávky je druhé kolo = dvojmontáž. Rozměry nelze uvádět, protože každý stroj má své hnací kola s určenými typy kol a daných rozměrů, bylo by to zavádějící. Každý stroj má jinou hmotnost a musí být stabilní ve svahu.

Dotaz č. 2

K části A: Pokud bude součástí dodávky stroj s dvoumontáží kol, doporučuji opravit min. šířku záběru mulčovače na 125cm.

Při menším záběru mulčovače bude docházet k přejíždění neposečeného porostu koly, protože stroj bude širší než mulčovač.

Odpověď:

V zadávací dokumentaci uvedená šířka záběru mulčovače je minimální, tzn. že uchazeč může nabídnout větší rozměr. Záleží zase na určitém typu stroje, jak má širokou dvojmontáž. Uchazeč nabídne takovou šířku záběru mulčovače, aby nedocházelo k přejíždění neposečeného porostu.

Dotaz č. 3

K části A: Sání vzduchu (ventilátoru) vyvedené do horní části stroje, aby bylo zabráněno nasávání vzduchu s mechanickými částicemi při sečení suchého porostu.

Jedná se o samostatnou část, kterou nelze spojovat s vzduchovým filtrem, jak uvádíte.

Vzduchový filtr, nejlépe s cyklonem na zachycování nečistot. Prosím o upřesnění?

Odpověď:

Zadavatel uvedl oba požadavky pod stejnou odrážku. Správně rozlišujeme sání chladicího vzduchu (ventilátoru) vyvedené do horní části stroje, aby bylo zabráněno nasávání vzduchu s mechanickými částicemi při sečení suchého porostu. A dále vzduchový filtr, nejlépe s cyklonem na zachycování nečistot. Na obou požadavcích trváme.

Dotaz č. 4

Bezplatný servis strojů během záruční doby.(smlouva)

Jestli to dobře chápeme, jedná se o výměnu olejů a filtrů. Jak je to třeba s náhradními noži do mulčovačů, nebo když obsluha něco pokazí. To by jsme měli platit my?

Odpověď:

Záruční opravy se vztahují k záručním vadám. Pokud stroj poškodí obsluha, nejedná se o záruční vadu. Výměna olejů a filtrů, včetně dopravy stroje na pravidelný servis bude zahrnuta v nabídkové ceně. Výměna opotřebovaných nožů nebude součástí nabídkové ceny, protože nelze předem spočítat.

Dotaz č. 5

U technické specifikace části A (hnací kola se šípovým vzorem vč.kolových přírub pro dvojmontáž hnacích kol) Jaký typ kol požadujete při dvoumontáži? (rozměr)

Odpověď:

viz odpověď na dotaz č. 1

Rozměry nelze uvádět, protože každý stroj má své hnací kola s určenými typy kol a daných rozměrů. Pro zadavatele je důležité, aby dostal funkční a ve svahu stabilní stroj. Zadavatel ponechává na dodavateli, jaký rozměr a typ kol nabídne.

Dotaz č. 6

U technické specifikace části D. (doplňková pneu dvojitá kola 23x8,5x8,5-12,šípová)

Potřebovali bychom vědět podrobnější specifikaci těchto kol. Napište nám prosím rozměry kol které jsou požadovány. Z tohoto nám to není jasné.

Odpověď:

Zadavatel ponechává na dodavateli, jaký rozměr kol nabídne. Dodavatel sám má zkušenosti, jaký rozměr je pro daný typ nejpoužívanější.

Dotaz č. 7

Technická specifikace část B: Vřetenový mulčovač


Vřetenový se rozumí jako bezpečnostní mulčovač Safety?(zoubkový, vysokootáčkový.

Odpověď:

Ano, požadujeme Safety vřetenový mulčovač.

Tyto dodatečné informace zasílá zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci a současně jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

S pozdravem



RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-