


LEGENDA:

- parcela KN, parcelní číslo
- výškopis a polohopis
- oprava koryta
- parcela dotčená opravou
- parcela dotčená dočasným příjezdem
- parcela k uložení sedimentu
- příjezd na staveniště
- manipulační pruh
- vodovod
- nadzemní vedení
- STL plynovod
- telekom.kabel CETIN
- neprovozované síť CETIN

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ NELZE POUŽIT JAKO VÝTYČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTITOR ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI A OZNAČENÍ SÍTÍ V TERÉNU DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Vypracoval	Zodpov.projektant	HL Ing. projektu	Vedoucí střediska	 AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika	
Opulšková Alena	Ing. Feřtl Jakub	Ing. Skácel Miroslav	Ing. Vaculík O., Ph.D.		
<i>Opulšková Alena</i>	<i>Ing. Feřtl</i>	<i>Ing. Skácel</i>	<i>Vaculík O.</i>		
Město stavby	k.ú. Lisky	Kraj	Zlínský	Počet formátů	7 A4
Investor	Povodí Moravy, s.p.			Datum	06/2016
Alce - objekt				Stupeň	DSP+R
Litávka Lisky, oprava koryta (1 477 m)				Zakázkové číslo	2800/050
Přehled				Archivní číslo	2800
Koordinátní situační výkres				Měřítko	Číslo výkresu
				1:1000	C.3