



AW-DAD, s.r.o
Liberecka 778/10
412 01 Litoměřice
IČ : 287 15 624

tel. : 416 735222, 602110884
e-mail : mojmir.dadejik@tiscali.cz

Jaroslav Jeřábek
Nedomice 30
277 14 Nedomice - Dřísy

Váš dopis/ze dne

č.j.:

vyřizuje/tel
Dadejik

datum
15.6.2016

Věc : Vyjádření, stanovisko, souhlas k připravované stavbě „Dříský potok, IDVT10182832, Nedomice, oprava koryta, ř.km 1.600-2.600“

Záměrem stavebníka kterým je správce toku - Povodí Labe, státní podnik je stavba charakteru opravy stávajícího upraveného vodního toku v předmětném úseku. Záměrem této opravy je odstranění překážek a poruch nacházejících se v korytě vodního toku tak, aby byly obnoveny jeho požadované funkce v krajině. V rámci opravy bude provedena nezbytná probírka břehového prostu překážejícího v průtočném profilu koryta, odstranění nánosů ze dna a svahů koryta současně s drobnými opravami stávajícího opevnění toku a také doplnění břehového prostu o nové výsadby vhodných dřevin.

Stavebník jenž je zároveň správcem vodního toku bude záměr realizovat v souladu s §47 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů a vyhl.178/2012 Sb.

Jako vlastníka následujících pozemků v k.ú. Nedomice:

p.p.č., st.p.č.		výměra	druh	využití	LV	Vlastník
č.poz.	díl					
1140	6	55	vodní plocha	koryto vod.toku umělé	253	Jeřábek Jaroslav
562	15	8	vodní plocha	zamokřená plocha	253	Jeřábek

Vás jako zpracovatel projektové dokumentace výše uvedené stavby žádám o vyjádření, stanovisko, resp. souhlas:

- A) K realizaci akce na Dříském potoce v ř.km 1,600-2,600. V rámci opravy koryta v předmětném úseku bude provedeno následující.:
- Budou odstraněny dřeviny z průtočného profilu toku omezující jeho kapacitu a řádný provoz a zároveň pokosena tráva a rákos v korytě.
 - Budou odstraněny sedimenty ze dna koryta v předmětném úseku, odvodněny na břehu a následně zlikvidovány a to buď odvozem na skládku nebo použitím na zemědělské půdě v souladu s vyhl. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě a zákonem č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Odhadovaná kubatura sedimentů je cca 353 m³.
 - Drobné opravy opevnění koryta vodního toku v současnosti poškozeného nebo poškozeného během odstraňování sedimentů. Bude provedeno přerovnání

stávajícího opevnění tvořené melioračními deskami se současným doplněním desek chybějících.

- Bude vysazeno několik nových skupin (3 ks) břehového porostu na hraně koryta v úhrnném počtu 45 stromů a 60 keřů.
- B) Ke vstupu na Vaše pozemky nacházející se pod korytem nebo na jednom či druhém břehu Dříského potoka za účelem přístupu ke korytu a provedení jeho opravy. Vstupy budou realizovány pouze v nezbytné míře tj. v šíři cca 3,0 m podél jednoho či druhého břehu v souvislosti s přístupem ke korytu během provádění prací či odvozu sedimentu, šíře přístupů cca 3,0 m (viz situace).

PŘÍSTUP 4

p.p.č. 562/15, 1140/6

Stavebník, jímž je Povodí Labe s.p. bude odpovídat za případné škody vzniklé oprávněným osobám v souvislosti s dočasným užíváním pozemku.

Předpokládaný termín realizace akce je 2016-2017
Investorem akce je správce toku – Povodí Labe, s.p.

Příloha: 1) Celková situace opravy vodního toku
2) Plná moc stavebníka na AW-DAD, s.r.o

Vyjádření: *Souhlasím. J. Dadejík*

S pozdravem
Ing. Mojmír Dadejík
+420 416 735 222
mojmir.dadejik@tiscali.cz

