


Areál VD



Pozn.:

- 1) Rekonstrukci pohonů MPK lze řešit za provozu MPK v omezeném režimu vždy s jedním obtokem mimo provoz.
- 2) Při rekonstrukci pohonů VPK (vzpěrná vrata) je nutné komoru po dobu rekonstrukce odstavit z provozu.
- 3) Při demontáži pohonů VPK a pravé strany MPK bude nutné využít plavební techniku a demontáž, resp. montáž řešit z hladiny.

odp.proj.: Ing.M.Dadejčík		vypracoval : Ing.M.Dadejčík		AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČ: 28715624	
ORP : Mělník		obec (město) : Dolní Beřkovice			
AKCE : VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce hydraulického systému PK				formát :	A3
				datum :	05/2017
				stupeň :	TP
				č.zak.:	3/2017
název přílohy : Situace rekonstrukce hydraulického systému PK				měřítko : 1:500	č.výk./paré : E.2.