



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/17/48159

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
07.11.2017

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky

Višňová, Víška, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce

Identifikační údaje o zadavateli

Název
Sídlo
IČ
Forma a limit veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
70890005
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Otevřené řízení

Na základě prohlídky místa plnění ze dne 02.11.2017, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. Jiné dotazy nebyly vzneseny.

1)

Dotaz:

Je možno blíže specifikovat rozsah odstranění a obnovy drenážních zařízení – v soupisu prací a dodávek u objektu SO 04, pol. 11,12 je uvedena měrná jednotka komplet?

Odpověď:

Existenci stávajícího drenážního systému zadavatel předpokládá na základě dohledaných archivních podkladů, průběh tohoto zařízení je dle těchto podkladů zaznamenán v DPS. Přestože se kopanými sondami drenážní systém nepodařilo potvrdit, je nutno s jeho existencí počítat a položku nacenit pouze plošně jako komplet, kdy se jedná o plochu 21 tis. m².

2)

Dotaz:

Lze nahradit navrženou ztekucenou zeminu pro zásyp potrubí jiným materiálem, např. cementopopílkem?

Odpověď:

Projektant připouští alternativu (náhradu) ztekucené zeminy pouze za předpokladu, že bude splňovat následující podmínky: směs bude vhodná pro použití do homogenní hráže, tj. směs bude mít obdobné parametry (charakteristiky) jako zemina použitá pro násyp tělesa hráže a bude splňovat všechny předepsané parametry jako zemina ztekucená. Použitím nesprávné receptury směsi by mohlo dojít k nežádoucímu smrštění. Použitá směs po vyschnutí (při přirozené vlhkosti) nesmí vykazovat známky smrštění, tzn., že nesmí docházet ke vzniku trhlin – ke vzniku preferenčních průsakových drah podél výpustného potrubí.

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html