

VZDUŠNÁ STRAN




OPRAVA A SANACE KONSTRUKCÍ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

[illegible]

Diagram illustrating the cross-section of a window frame assembly, showing the following components and labels:

- řesniční elastický tmel dle ČSN EN ISO 11601
- barva sedá
- penetrací nátěr pro zvýšení přilnavosti
- předřezání
- pružná vložka polystyrenu tl. 20mm
- předřezání
- penetrací nátěr pro zvýšení přilnavosti tmelu
- řesniční elastický tmel dle ČSN EN ISO 11601
- barva sedá

D 2

		RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. Novotná 130/25a, 602 00 Brno, IČ: 25 32 56 03, Tel./Fax: 543 530 081, e-mail: rybak@rybak.cz IČ DI: 550 820, IČ DI-2: 550 820, IČ DI-3: 550 820	
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. VÍT RYBÁK ZODPOVĚDĚLÝ PROJEKTANT : ING. VÍT RYBÁK VYPRACOVAL : ING. LADISLAV ŠKŮREK KONTROLOVAL : ING. JIRÍ BEDNAŘÍK	
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ INVESTOR : PŮVODÍ MORAVY, s.p., DŘEVAŘSKÁ 932/11, 602 00 BRNO OBJEDNATEL : PŮVODÍ MORAVY, s.p., DŘEVAŘSKÁ 932/11, 602 00 BRNO AKCE :		DATUM : VII/2011 ZAKÁZK.Č. : FORMÁT : A4 MĚŘÍTKO : 1:100;1:50 SOUBOR : STUPEŇ : SOUPRAVA DSP, PDPS	
PŘÍLOHA : PŮDORYS		Č. PŘÍLOHY 2	