

## Fotodokumentace pevných bodů

Pevný bod č.	X	Y	Z	POPIS
4010	1186197.824	618871.721	208.597	NÁSTŘELÁK





Pevný bod č.	X	Y	Z	POPIS
4011	1186235.346	618932.973	208.668	NÁSTŘELÁK





<b>Pevný bod č.</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>POPIS</b>
4014	1186453.335	618559.770	206.702	HŘEBÍK

