





- 1) Při demontáži ověřit rozměry pistu i světlost válce !!!
- 2) Neoznačené hrany srazit 0,2x45
- 3) Neoznačené radiusy  $R=0,2$



odp.proj.:	vypracoval :	AW-DAD, s.r.o.	
Ing.M.Dadejčík	Ing.M.Dadejčík	Liberecká 778/10	
ORP :	obec (město) :	412 01 Litoměřice	
Mladá Boleslav	Bakov n/J, Malá Bělá	IČ: 28715624	
AKCE :  VD Bakov - oprava hydromotorů D500		formát :	A3
		datum :	04/2017
		stupeň :	DZS
		č.zak.:	7/2017
název přílohy :		měřítko :	č.výk./paré :
Přítlačný kruh těsnění pístu D500		1:2,5	D.2.4.4.