



LEGENDA:

- dlažba z LK do štěrku, s vyspárováním MC
- sklon svahu 1:1,5 (oprava 100% plochy)
- dlažba z LK do štěrku, s vyspárováním MC
- oprava spárování a doplnění filtračních vrstev v místech průlehů (štěrk nahrazen dřevěným kamenivem)
- dlažba z LK do štěrku, s vyspárováním MC
berma - šířka 1,0 m (oprava 100% plochy)
- dlažba z LK do štěrku, s vyklínováním
sklon svahu 1:2 (oprava 100% plochy)
- úprava průlehů, přeskládání dlažby, doplnění filtrační vrstev (štěrk nahrazen dřevěným kamenivem)
- lávk z hráze
- stávající ocelové zábradlí (pozink) na zídce vlnolamu
- příjezdy na staveniště
- pozorovací sonda do tělesa hráze (4 ks)
- kontrolní výškový a směrový bod (5 + 8 ks)

LEGENDA SÍTÍ:

- CETIN - nadzemní vedení
- CETIN - podzemní vedení
- ČEZ - vedení NN

VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer	ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer	KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák	POVOŘÍ MORAVY, s.p. Závod Horní Bečva U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC
KRAJ: Zlínský	K. ÚJ.: Horní Bečva	FORMÁT	6 * A4
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno	DATUM	04/2018	
NAZEV AKCE:	ÚČEL	DSP	
VD Horní Bečva-oprava návodního lince hráze	VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Balt. p. v.	
SO 1 - OPRAVA NÁVODNÍHO LICE HRÁZE	ČÍSLO ZAKÁZKY	223 421	
	Č. VÝKRESU	D.1b	
	MĚŘÍTKO	Č. KOPIE	
			1:1000