



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 11. 9. 2018

Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav II“

část II – Stavba depozitáře

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení.

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO: 75075741, sídlo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mění, doplňuje a vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz 1:

Podle zadávacího VV je lanový záchytný systém složen ze 150m lana a 8ks kotvicích bodů. Domníváme se, že kotv. bodů musí být výrazně více (20-30ks). Dále ze zadání nevyplývá, jaký typ lana je požadován. Prosíme o doplnění

Odpověď 1:

K výše uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že v projektové dokumentaci je navržen kombinovaný záchytný systém ze samostatných kotvicích bodů a lana. Samostatných kotvicích bodů je celkem 8, jak je patrné z výkresu střechy, tento počet je také vykázan. U lana je vykázána pouze délka, přičemž zadavatel ponechává na dodavateli, zda zvolí kotvení v menším počtu s větším průřezem lana nebo opačně. Ve výkazu výměr je vykázána dodávka a montáž lana včetně kotev. Celý záchytný systém může být v rámci dodávky změněn, jelikož ho lze řešit mnoha způsoby. Zadavatel proto ponechává na dodavateli, zda se bude držet projekčního řešení nebo nabídne své, které však musí (jako celek) splňovat veškeré požadavky stanovené projektovou dokumentací.

Dotaz 2:

Prosím o upřesnění rozsahu příček. Např. podle výkazu by mělo být v 2.NP cca 1.400m² z příčkovky keramické tl.140mm. Podle legendy a výkresové části je ale 95% plochy 2.NP z bet.příček tl.190mm a zbylá část z porobetonu tl.200 nebo prefa panelů. Prosím o upřesnění

Odpověď 2:

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel poskytuje dodavateli upravený výkaz výměr, přičemž v tomto byly opraveny a změněny položky týkající se pórobetonových, keramických a betonových příček.

V díle s názvem: „Svislé a kompletní konstrukce“ u položek č. 49, 50, 52 došlo ke změně výměr.

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
49	311271186RT2	Zdivo z tvárnic porobetonových - drážka tl. 25 cm, tvárnice P 4 - 500, 599 x 249 x 250 mm	m2	115,31680		0,00
		1NP (0,06, 0,04, 0,11b a 0,12b) :		67,59900		
		3,6*(5,4+5,4+1,6+2,51)+4,095*3,4				
		odpočet otvorů : -1*(0,56*3,48*6)		-11,69280		
		Mezisoučet		55,90620		
		2NP kolem schodiště : 3,62*(7,53+7,23+2,37)		62,01060		
		odpočet otvorů : -1*(1*2,6)		-2,60000		
		Mezisoučet		59,41060		
50	318261112RT1	Stěna z betonových tvárnic (jednostranně) omítané tl. 190mm	m2	2 716,14380		0,00
		1NP :				
		mezi osami 1 a 1a :		370,39400		
		4,96*(5,5+5,6+35,35+0,4+6,2*2)+5,71*(6,2+1,8+5,4)				
		odpočet otvorů : -		-20,65500		
		1*(1,4*2,1*2+0,8*1,97*2+1,8*1,97*2+0,9*1,97+1,4*1,97)				
		mezi osami 1a a 2 :		311,73600		
		4,96*(2,4+0,2+3,4+0,25+2,7+7,4+0,2+1,55+0,14+1,71+39,9+3)				
		odpočet otvorů : -1*(-		-10,99100		
		0,7*1,97*2+0,8*1,97+0,9*1,97+1,6*2,6*2+0,8*2,6)				
		osa 3 : 4,96*9-0,9*2,6		42,30000		
		mezi osou 6a a 7 : 4,96*35,58		176,47680		
		mezi osami A a B : 4,96*56,35-0,9*1,97		277,72300		
		mezi osami H a I : 4,96*(45,3+2,25*2)-5,1*3,7-1,6*2,6*2		219,81800		
		Mezisoučet		1 366,80180		
		2NP :				
		podélně mezi osami A a B : 3,4*(66,9-3,55)-(3*2,6*5)		176,39000		
		blok mezi osami 1 až 3 :		362,66000		
		3,4*(21,15+2,35*2+0,9+0,2*2+6,2+11,4+8,95+0,55+9,35+42,7+7,4)-				
		(3*2,6*2+1*2,6+2,2*2,6)				
		příčné bloky - osy 3,4,5,6 a mezi 6 a 6a :		685,37200		
		3,4*(20,95*4+11,4+3,4+4,75+20,75+0,2+20,95*2+35,38)				
		podélně mezi osami H a I : 3,4*(12+12+12+9,15+2,45)-		124,92000		
		(3*2,6*4+2,2*2,6)				
52	342248114R00	Příčky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	147,93960		0,00
		1NP :				
		mezi osami 1 a 1a : 5,71*(6,2+5,6)+4,96*6,2		98,13000		
		odpočet otvorů : -1*(0,8*1,97)		-1,57600		
		mezi osami 1a a 2 : 4,96*(2,97+0,65+3,37+3,37)		51,38560		

Mezisoučet

147,93960

Nově byly do téhož oddílu vloženy položky č 51 a 53, přičemž zadavatel upřesňuje, že položka č. 51 nahrazuje odstraněnou položku č. 115 a rovněž upřesňuje, že u této došlo k níže uvedené změně výměr:

51	342248109R00	Příčky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	20,49420		0,00
		1NP : $5,51 \cdot (1,41 \cdot 2) + 4,76 \cdot (1,1 \cdot 2)$		26,01020		
		odpočet otvorů : $-1 \cdot (0,7 \cdot 1,97 \cdot 4)$		-5,51600		
		Mezisoučet		20,49420		
53	342255032R00	Příčky z desek porobetonových tl. 20 cm	m2	63,90720		0,00
		1NP :				
		0.05 a 0.14c : $4,76 \cdot 2,2 - 1,6 \cdot 3,738 + 0,9 \cdot 4,76$		8,77520		
		2NP kolem schodiště : $3,4 \cdot (6,12 \cdot 2 + 2,37 \cdot 2)$		57,73200		
		odpočet otvorů : $-1 \cdot (1 \cdot 2,6)$		-2,60000		
		Mezisoučet		63,90720		

V díle s názvem: „Úpravy povrchu vnitřní“ byly odstraněny původní položky č. 145 (omítka stropu jednovrstvá hlaz. strojně, tloušťka vrstvy 15 mm) a č. 146 (kontaktní a penetrační nátěr stropů) - plocha je řešena transparentním nátěrem

V témže díle došlo u nově číslovaných položek č. 146,č. 147 ke změně výměr a u položky č. 148 došlo ke změně výměr a rovněž ke změně popisu

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			0,00	
146	602011191R00	Podklad.nátěr stěn	m2	1 320,11730		0,00
		Položka pořadí 148 : 1320,11730		1 320,11730		
147	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	1 320,11730		0,00
		Položka pořadí 148 : 1320,11730		1 320,11730		
148	612474510RT1	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová	m2	1 320,11730		0,00
		porobet. zdivo tl.250 :				
		1NP (0.06, 0.04, 0.11b a 0.12b) :		67,59900		
		$3,6 \cdot (5,4 + 5,4 + 1,6 + 2,51) + 4,095 \cdot 3,4$				
		odpočet otvorů : $-1 \cdot (0,56 \cdot 3,48 \cdot 6)$		-11,69280		
		Mezisoučet		55,90620		
		2NP kolem schodiště : $3,62 \cdot (7,53 + 7,23 + 2,37) \cdot 2$		124,02120		
		odpočet otvorů : $-1 \cdot (1 \cdot 2,6) \cdot 2$		-5,20000		
		Mezisoučet		118,82120		
		keramické příčky :				
		Položka pořadí 51 : $20,49420 \cdot 2$		40,98840		
		Položka pořadí 52 : $147,93960 \cdot 2$		295,87920		
		Mezisoučet		336,86760		
		porobet zdivo tl.200mm :				
		Položka pořadí 53 : $63,90720 \cdot 2$		127,81440		
		Mezisoučet		127,81440		
		omítky na betonových površích :				
		0.01 : $4,87 \cdot (4,17 + 7,53 + 1,13) - (0,8 \cdot 2,6 + 2,2 \cdot 2,6 + 1 \cdot 2,6) + 0,2 \cdot (0,8 + 2,6 \cdot 2 + 2,2 + 2,6 \cdot 2 + 1 + 2,6 \cdot 2)$		56,00210		
		0.02 : $4,87 \cdot (7,22 \cdot 2 + 2,37 \cdot 2) - 1 \cdot 2,6 + 0,2 \cdot (1 + 2,6 \cdot 2)$		92,04660		
		0.04 : $2,7 \cdot (0,65 + 1,35) - 0,8 \cdot 2,6 + 0,2 \cdot (0,8 + 2,6 \cdot 2)$		4,52000		

0.05 : $4,76 \cdot (2,4 \cdot 2 + 2,7 \cdot 2) - (1,6 \cdot 2,4 + 1,6 \cdot 2,6 + 0,8 \cdot 1,97) + 0,2 \cdot (1,6 \cdot 2 + 2,6 \cdot 4 + 0,8 + 1,97 \cdot 2)$	42,64400
0.06 : $5,51 \cdot (11,9 + 5,95 \cdot 2) - (5 \cdot 3,75 + 1,4 \cdot 2,1 \cdot 2 + 0,8 \cdot 1,97) + 0,2 \cdot (1,4 \cdot 2 + 2,1 \cdot 4 + 5 + 3,75 \cdot 2)$	109,67200
0.07 a 0.08 : $5,51 \cdot (1,8 \cdot 4 + 1,9 \cdot 2 + 0,85 \cdot 2 + 0,85 \cdot 2 + 2,15 \cdot 2) - (0,56 \cdot 3,48 + 1,4 \cdot 2,1 \cdot 2) + 0,2 \cdot (0,56 + 3,48 \cdot 2)$	96,71220
0.10 : $2,7 \cdot (1,55 + 2,97 + 0,65) - 0,8 \cdot 1,97 + 0,2 \cdot (0,87 + 1,97 \cdot 2)$	13,34500
0.11 : $2,7 \cdot 1,1 - 0,7 \cdot 1,97 + 0,2 \cdot (0,8 + 1,97 \cdot 2)$	2,53900
0.12 : $2,7 \cdot (1,1 + 1,6) - 0,7 \cdot 1,97 + 0,2 \cdot (0,8 + 1,97 \cdot 2)$	6,85900
0.13 : $4,76 \cdot 2,51 - 0,8 \cdot 1,97 + 0,2 \cdot (0,8 + 1,97 \cdot 2)$	11,31960
0.14.c : $4,76 \cdot 1,2$	5,71200
0.15 : $4,76 \cdot 10,61$	50,50360
0.20 : $4,76 \cdot (6,92 \cdot 2 + 2,37 \cdot 2) - 1 \cdot 2,6 + 0,2 \cdot (1 + 2,6 \cdot 2)$	87,08080
0.21 : $4,76 \cdot (6,2 \cdot 2 + 2,85 \cdot 2) - (5,1 \cdot 3,7 + 5,2 \cdot 3,75 + 1,6 \cdot 2,6 \cdot 2) + 0,2 \cdot (1,6 \cdot 2 + 2,6 \cdot 4)$	42,18600
0.22 : $4,76 \cdot 2,25 - 1,6 \cdot 2,6$	6,55000
0.23 : $4,76 \cdot (2,7 \cdot 2 + 3,4) - 0,8 \cdot 1,97$	40,31200
1.02 : $3,2 \cdot 2,37$	7,58400
1.13 : $3,2 \cdot 0,4 \cdot 4$	5,12000
Mezisoučet	680,70790

V díle s názvem: „Staveništní přesun hmot“ byla u položky č. 16g změněna tonáž

Díl 99		Staveništní přesun hmot	0,0	
169	998022021 R00	Přesun hmot pro haly montované z prefabrikátů výšky do 20 m	t	672,42540

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,43,44,46,49,50,51,52,53,54,55,57,
59,60,61,62,63,137, :
139,140,141,142,146,147,148,149,150,151,152,153,156,157,158,160,161,162,16
3,164,165, :
Součet : 6672,42540

6
672,425
40

V díle s názvem: „Malby“ došlo u položek č. 314, 315, 316, 317 a 318 ke změně výměr.

Díl: 784		Malby	0,00	
314	783853211R00	Nátěr transparentní na pohledový beton	m2	11 112,54620

Koncentrát silikonové mikroemulze na bázi Silikon/Siloxanové, vodoodpudivá impregnace s hloubkovým účinkem, vytvářející čistou lazuru bez "mokrého efektu", transparentní, nemění vzhled, modifikace typu VV, zachová strukturu a vzhled pohledového betonu, protiprašný, propouští vodní páry, tvoří mikrovrstvu velmi odolného hydrofobního silikonového polymeru, omezuje tvorbu výkvětů, použití dle pokynů výrobce

W05 a W07 : $701 + 85 \cdot 2,4 \cdot 10 + 124,5 \cdot 2 + 2744$ 5 734,00000
Mezisoučet 5 734,00000
W06 :
Položka pořadí 50 : $2716,14380 \cdot 2$ 5 432,28760
odpočet omítnutých částí bet. zdíva :
0.04 : $-1 \cdot (2,7 \cdot (0,65 + 1,35) - 0,8 \cdot 2,6 + 0,2 \cdot (0,8 + 2,6 \cdot 2))$ -4,52000

0.05 : $-1 \cdot (4,76 \cdot (2,4 \cdot 2 + 2,7 \cdot 2) - (1,6 \cdot 2,4 + 1,6 \cdot 2,6 + 0,8 \cdot 1,97) + 0,2 \cdot (1,6 \cdot 2 + 2,6 \cdot 4 + 0,8 + 1,97 \cdot 2))$	-42,64400
0.06 : $-1 \cdot (5,51 \cdot (11,9 + 5,95 \cdot 2) - (5 \cdot 3,75 + 1,4 \cdot 2,1 \cdot 2 + 0,8 \cdot 1,97) + 0,2 \cdot (1,4 \cdot 2 + 2,1 \cdot 4 + 5 + 3,75 \cdot 2))$	-109,67200
0.07 a 0.08 : $-1 \cdot (5,51 \cdot (1,8 \cdot 4 + 1,9 \cdot 2 + 0,85 \cdot 2 + 0,85 \cdot 2 + 2,15 \cdot 2) - (0,56 \cdot 3,48 + 1,4 \cdot 2,1 \cdot 2) + 0,2 \cdot (0,56 + 3,48 \cdot 2))$	-96,71220
0.10 : $-1 \cdot (2,7 \cdot (1,55 + 2,97 + 0,65) - 0,8 \cdot 1,97 + 0,2 \cdot (0,87 + 1,97 \cdot 2))$	-13,34500
0.11 : $-1 \cdot (2,7 \cdot 1,1 - 0,7 \cdot 1,97 + 0,2 \cdot (0,8 + 1,97 \cdot 2))$	-2,53900
0.12 : $-1 \cdot (2,7 \cdot (1,1 + 1,6) - 0,7 \cdot 1,97 + 0,2 \cdot (0,8 + 1,97 \cdot 2))$	-6,85900
0.13 : $-1 \cdot (4,76 \cdot 2,51 - 0,8 \cdot 1,97 + 0,2 \cdot (0,8 + 1,97 \cdot 2))$	-11,31960
0.14.c : $-1 \cdot (4,76 \cdot 1,2)$	-5,71200
0.15 : $-1 \cdot 4,76 \cdot 10,61$	-50,50360
0.21 : $-1 \cdot (4,76 \cdot (6,2 \cdot 2 + 2,85 \cdot 2) - (5,1 \cdot 3,7 + 5,2 \cdot 3,75 + 1,6 \cdot 2,6 \cdot 2) + 0,2 \cdot (1,6 \cdot 2 + 2,6 \cdot 4))$	-42,18600
0.22 : $-1 \cdot (4,76 \cdot 2,25 - 1,6 \cdot 2,6)$	-6,55000
0.23 : $-1 \cdot (4,76 \cdot (2,7 \cdot 2 + 3,4) - 0,8 \cdot 1,97)$	-40,31200
1.02 : $-1 \cdot 3,2 \cdot 2,37$	-7,58400
1.13 : $-1 \cdot 3,2 \cdot 0,4 \cdot 4$	-5,12000
Mezisoučet	4 986,70920

Mezisoučet

viditelné plochy pohledových bet. prvků v 1NP (průvlaky a nosníky) : $(0,86 \cdot 2 + 0,6) \cdot 22$	51,04000
$(0,86 \cdot 2 + 0,8) \cdot 7$	17,64000
$0,1 \cdot 3231,57$	323,15700

315	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	1 391,94730		0,00
		Hodnota z bývalého odkazu. : 71,83		71,83000		
		Položka pořadí 148 : 1320,11730		1 320,11730		
316	784111701R00	Penetrace podkladu sádrokarton 1x	m2	3 528,93000		0,00
		Položka pořadí 59 : 26,53000		26,53000		
		Položka pořadí 60 : 5,61000		5,61000		
		Položka pořadí 61 : 26,17000		26,17000		
		Položka pořadí 62 : 102,02000		102,02000		
		2NP celoplošně bez chodby : 3368,6		3 368,60000		
317	784115412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 391,94730		0,00
		Položka pořadí 315 : 1391,94730		1 391,94730		
318	784115712R00	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	3 528,93000		0,00
		Položka pořadí 316 : 3528,93000		3 528,93000		

Dotaz 3:

Obdobně prosím o rozlišení, které plochy stěn jsou uvažovány omítané, které pod transparentním nátěrem – výměra navazuje na výměru jednotlivých přiček z předchozího dotazu

Odpověď 3:

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel uvádí, že v tabulce místností je uveden povrch místnosti. Doplněním zmiňované tabulky je výkres, který upřesňuje rozsah především omítek v

místnostech s nátěry. Součástí výkresů je technická zpráva, přičemž bod "6.10.Povrchy" technické zprávy se váže právě k omítkám a nátěrům.

S ohledem na shora uvedené rozhoduje zadavatel o změně zadávacích podmínek a to tak, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro část II veřejné zakázky – Stavba depozitáře do 27. 9. 2018 do 11:00 hodin.

Zadavatel současně poskytuje dodavatelům prostřednictvím uveřejnění na profilu zadavatele upravený Výkaz výměr – soubor s názvem „VV_NOVST_R3“.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

Národní zemědělské muzeum, s.p.o
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal
na základě plné moci