

Oddělení majetkové správy Chrudim

Ing. Tomáš Klikar
Úprkova 22/40
500 09 Hradec Králové

Váš dopis
zn./ze dne: 7.9.2018

V Chrudimi dne: 27.9.2018

Naše značka: SÚS Pk/6892/2018

Vyřizuje: Bc. Chocholouš

Věc: Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř.km 5,590 – 6,150

Pardubický kraj je vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Pardubického kraje a zároveň je i vlastníkem silničních pozemků pod těmito dopravními stavbami. Správa a údržba silnic Pardubického kraje je zřízena Pardubickým krajem a na základě zřizovací listiny ve vymezeném rozsahu vykonává správu tohoto majetku.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, majetkové oddělení Chrudim **souhlasí se stavbou „Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř.km 5,590 – 6,150“.**

Projekt spočívá v údržbových pracích v korytě, což představuje odstranění sedimentů, obnovení původního průtočného profilu, opravu opevnění a kácení náletové břehové vegetace. Žejbro v ř. km 5,590-6,150 kříží silnice III/355 14 v Rosicích a III/355 2 v Synčanech..

Stavební technika provádějící údržbu nesmí stát na silnicích III/35514 a III/3552, zejména pak na mostě ev.č.35514-1 v Rosicích, který je v havarijním stavu. Požadujeme, aby odstranění sedimentů bylo provedeno i pod silničním mostem ev.č.3552-2 v Synčanech. Při údržbě koryta nesmí dojít k poškození silničního tělesa a silničních mostů. Při přepravách sedimentů nesmí docházet ke znečišťování silnic, v případě znečištění je nutné bez průtahů uvést komunikaci do původního stavu (dle §28 zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích). Před zahájením prací nutno se zástupcem SÚS Pk (Bc.Chocholouš 602/562073) zdokumentovat stav silnic a upřesnit místa, kde bude stavební technika vyjíždět na komunikace v naší správě. Po dokončení prací bude vše uvedeno do původního stavu.



Bc. Dušan Chocholouš
vedoucí MS Chrudim



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

22

