


# Čebínský p., ř. km 0,620-1,700, Sentice, Hradčany, oprava koryta


## Přehledná situace

M 1 : 10000



— — — — — Zájmová lokalita

Polohopisný systém: S-JTSK Výškopisný systém: B.p.v.

Vedoucí projektant:	Kreslil:	Zodpovědný projektant:	 <b>REGIOPROJEKT BRNO</b> <small>Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství</small> <small>P.O. Box 3, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel.: 606 033 120</small>	
Ing. Petr Marčák	Ing. Michal Doubek	Ing. Petr Marčák		
Investor: Povodí Moravy, s.p.			Formát:	1 x A4
K.ú.: Sentice, Hradčany u Tišnova		Kraj: Jihomoravský	Datum:	02/2018
Název akce / stavebního objektu:			Stupeň PD:	DPS
Čebínský p., ř. km 0,620-1,700, Sentice, Hradčany, oprava koryta			Archivační č.:	17118-14XT-DM
Obsah:			Měřítko:	Výkres číslo:
Přehledná situace			1 : 10000	<b>C.1.b</b>