


1. PDZ bude umístěno tak, aby byl vždy zachován průjezd k domu na ul. Příkopa 890/10 přes mostní objekt

2. místa umístění PDZ na ulici Příkopa jsou vyznačeny


PODKLAD 106

2x dopravní zařízení č. Z2 „Zábrana pro označení uzavírky“ doplněné o 3 výstražná světla typu 1.



KOMENTÁŘ K DOČASNÝM ZÁBORŮM A ETAPIZACI:

- ETAPA 1 - POUZE DOČ. ZÁBOR Č. 1.
- ETAPA 2 - DOČ. ZÁBOR Č. 1 + 2
- ETAPA 3 - DOČ. ZÁBOR Č. 1 + 3



SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR KARVINA
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

Odsouhlaseno dne: 26.11.2018
Č.j. KRPT-269 677 ČJ-2018 -070306
Dle §77 z.č.361/00 Sb.
příloha č. 26.11.2018
Vedoucí DI Karviná

GOLIK VH

Golík VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz		
Objednatel: Povodí Odry, s. p.	Stupeň dokumentace: DOS	Datum / č. zakázky: 08/2018 / s18_02
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědný projektant: Ing. Pavel Golík	Vypracoval: Ing. Lukáš Sýkora
Akce: VT Sadový potok, Č. Těšín 0,960–1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222		Souprava č.:
Příloha: C.2 Katastrální situační výkres		Meřítko: 1:1 000