





ČÁST 1. HORNÍ ÚSEK



KOMENTÁŘ K DOČASNÝM ZÁBORŮM A ETAPIZACI:
- ETAPA 1 – POUZE DOČ. ZÁBOR Č. 1.
- ETAPA 2 – DOČ. ZÁBOR Č. 1 + 2
- ETAPA 3 – DOČ. ZÁBOR Č. 1 + 3

ČÁST 2. DOLNÍ ÚSEK



SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

Golik V.H., s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz

| | | |
|--|---|---|
| Objednatel: Povodí Odry, s. p. | Stupeň dokumentace: DPS | Datum / č. zakázky: 03/2019 / s18_02 |
| Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík | Odpovědný projektant: Ing. Pavel Golík | Vypracoval: Ing. Lukáš Sýkora |
| Akce: VT Sadový potok, č. Těšín 0,960–1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222 | | Souprava č.: |
| Příloha: C.3 Vytýčovací výkres záborů | | Meřítko: 1:200 |

LEGENDA:

- HRANICE PARCEL KN
- VNITŘNÍ HRANICE PARCEL KN
- 1952 PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU
- OSA TOKU SE STANIČNÍM
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR
- TZ/025 VYTÝČOVACÍ BOD TRVALÉHO ZÁBORU
- DZ/025 VYTÝČOVACÍ BOD DOČASNÉHO ZÁBORU
- NAVRŽENÁ STAVBA