

LB

PB

levý břehový
pilíř

levý návodní
pilíř

pravý návodní
pilíř

pravý břehový
pilíř

- L01**
- přerušit trubku DN300
 - odbourat podpěru
 - oprava trubky D50 mm
 - nové 2 podpěry DN300
 - montáž DN300

- L02**
- oprava trubky D50 mm

- L03**
- oprava trubky D50 mm

LABE

Měřítko schema	Kreslil	Kontroloval	Schválil	Akce VD Roudnice, Č.Kopisty, Lovosice, oprava odlehčovací crenáže
	Dadejick			
	Datum	Kusovník	Stupeň	Investor POVODÍ LABE, státní podnik
	05/2018		TP	
Ing.Mojmír Dadejick Brožíkova 12 412 01 Litoměřice IČ : 62219910		Název VD Lovosice Schéma umístění opravovaných armatur		Číslo výkresu