



Počet listů: 2
Ze dne: 15.10.2019
Naše značka: ČV/1348-2019/VTÚ/Kle
Vyřizuje: Jan Klecandr
Telefon: 733 734 077
E-mail: technik2@ceskoskalickevodarny.cz
Datum: 22.11.2019

Adresát:

Ing. Štěpán Černý
Povodí Labe, státní podnik
e-mail: cernys@pla.cz
Rooseveltova 2855
Dvůr Králové nad Labem
544 01
tel.: +420 499 320 209

Stanovisko provozovatele vodárenské infrastruktury:

AKCE: Existence vodohospodářských sítí

ADRESA: Vyznačená oblast, zájmové území vodního toku Olešnice ve Zlíči

Z hlediska existence inženýrských sítí:

Na základě Vámi předložené žádosti sdělujeme, že se v zájmovém prostoru nachází:
Vodovodní přípojka (PE-nezaměřeno), kanalizační řad (výúst)

Upozorňujeme, že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích).
Ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí o průměru do 500 mm na každou stranu 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m.

Připomínáme, že vodovodní přípojky nejsou ve správě naší společnosti.

Vyžadujeme dodržení těchto podmínek:

- 1) V případě změny nivelety terénu či povrchové úpravy terénu v ochranném pásmu musí být veškeré šoupátové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně zemních souprav a poklopy kanalizačních šachet umístěny do této nové nivelety komunikace či nového povrchu a změna nivelety terénu v ochranném pásmu odsouhlasena provozovatelem.
- 2) V rámci ukládání nových inženýrských sítí v prostoru musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- 3) V rámci zemních prací se musí pracovat s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.
- 4) V ochranném pásmu vedení, i mimo něj, nebude prováděna činnost, která by ohrozila technický stav nebo plynulou provozuschopnost vedení.
- 5) Před zahájením výkopových prací požádá investor, nebo provádějící firma, o protokolární vytyčení polohy vedení správce sítě Českoskalické vodárny, s.r.o.
- 6) Před záhozem výkopu v místech křížení a odkrytého vedení vyzvat jeho správce ke kontrole. O provedené kontrole musí být sepsán protokol.
- 7) Poškození vedení okamžitě ohlásit pracovníkům správce vedení. (tel. 491 452 360, 723 538 011)
- 8) V ochranném pásmu IS se nebudou umísťovat žádné konstrukce nebo podobná zařízení a nebudou zde prováděny žádné zemní práce ani terénní úpravy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
- 9) V případě, že při zemních pracích budou zjištěny IS, které nejsou zakresleny ani vytyčeny, popř. vytyčená poloha nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit pracovníkům správce vedení. (tel.: 491 452 360, 723 538 011)
- 10) Pokud stavební záměr bude v kolizi se stávajícím vodárenským zařízením, případné přeložení zajistí provozovatel vodárenské infrastruktury na vrub investora.

Toto stanovisko provozovatele je vydáváno pro potřeby (zjednodušeného) územního řízení, stavebního povolení, ohlášení stavby, územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy.
Platnost tohoto stanoviska je 1 rok od data vydání.

Českoskalické vodárny, s.r.o.
Křenkova 57

V. Z. Klecandr
552 03 Česká Skalice
Bc. Antonín Bednář
Jednatel společnosti

Zákres stávajících vodohospodářských sítí vedoucích v zájmové lokalitě.

